


COMPRAS.MG		GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão				LAUDO DE VISTORIA PARA ALIENAÇÃO											
Órgão/Entidade:		TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS				Código do Órgão/Entidade: 1030											
DADOS DO VEÍCULO	Placa:	OPE0447	Chassi:	9BGJB75Z0DB276410			Marc/Model:	CHEV/SPIN 1.8L MT LT									
	Localização física	RUA SÓCRATES ALVIM, 10 - CAMARGOS - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS						Unidade SIAD	1031502								
	Multa e/ou Autuação	NÃO	RENAVAM	531475751			Cor predominante	BRANCO									
	Situação do Motor	MONTADO			Situação Caixa de Marcha			MONTADA									
	Dispositivo de Abastecimento	NÃO			Patrimônio agregado / Implemento com patrimônio			NÃO									
CARROCERIA	ITENS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	ITENS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	ITENS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS		
	Capô	X				ALIMENTAÇÃO	Bomba Injetora		X			PAINEL	Painel de Instrum.	X			
	Tampa Traseira	X					Central Eletrônica	X					Chave de Seta	X			
	Portas	X					Tanque	X					Carburador TBI	X			
	Para-Lamas	X					Turbina		X				Bicos Injetores	X			
	Laterais	X					Cx. Filtro Ar. Purif.	X					Bomba Combust.	X			
	Para-brisa	X				TRANSMISSÃO	Eixo Dianteiro	X				ELETRICIDADE	Bateria	X			
	Vidro Traseiro	X					Eixo Traseiro	X					Altern. / Gerador	X			
	Vidros Laterais	X					Semi-Eixo	X					Bobina	X			
	Vidros de Porta	X					Embreagem	X					Motor de Arranque	X			
	Forração	X					Câmbio (A/M)	X					Motor Limpador	X			
	Bancos Dianteiros	X					Eixo Cardã	X					Velas	X			
	Bancos Traseiros	X					Diferencial	X					Cabos de Velas	X			
	Para-Choques	X					Juntas Homoc.	X					Faróis	X			
	Amortecedores	X					Alavanca Marcha	X					Faroletes Dianteiros	X			
	Molas Fechos	X					Pneus	X					Faroletes Traseiros	X			
	Trancas	X				Rodas ferro	X				AR COND.	Compressor	X				
	Maçanetas Externas	X				Rodas Liga Leve		X				Reservatório de Gás	X				
	Mecan. Vid. D (E/M)	X				DIREÇÃO	Volante	X					Radiador	X			
	Mecan. Vid. T (E/M)	X					Eixo Volante	X					Tubulação	X			
	MOTOR	Bloco	X					Setor Direção	X				Condensador	X			
		Cabeçote	X					Barras Direção	X				EQUIP. SEGURANÇA	Airbag	X		
		Coletes	X					Direção Hidr. / Elét.	X					Cintos de Segurança	X		
		Descarga	X				Bomba Hidráulica	X				Retrovisor Interno		X			
		Silencioso	X				FREIOS	Pedais	X					Retrovisor Externo	X		
ARREFECIMENTO	Radiador	X				Cilindro Mestre		X				Triângulo		X			
	Helice Radiador (E/M)	X				Hidro-vácuo		X				Extintor	X				
	Bomba D'água	X				Freio de Estac.		X				ACESSÓRIOS	Pneus Sobressalente	X			
	Mangueiras	X				Freio ABS		X					Macaco	X			
	Reservatório	X				Módulo ABS	X				Chave de Roda		X				
OUTROS					OUTROS					OUTROS							
Estado de Conservação		REGULAR															
OBSERVAÇÕES: PARA-CHOQUE DIANTEIRO BASTANTE ARRANHADO. PEQUENOS AMASSADOS E ARRANHADOS EM TODA EXTENSÃO VEICULAR.																	
DECALQUE DO CHASSI																	
Nº Motor		Decalque do Motor															
VALOR DA AVALIAÇÃO R\$		7.492,00															
DATA DA VISTORIA		18-06-2025															
Assinatura																	
 72-60100484  Gleidson Ramanery Pereira Gerência de Transportes T006057 4 T IMG																	