

Órgão/Entidade:

TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Código do Órgão/Entidade:

1030

DADOS DO VEÍCULO	Placa:	QMV0E72	Chassi:	9BGJC7520JB233024	Marc/Model:	CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ
	Localização física	RUA SÓCRATES ALVIM, 10 – CAMARGOS – BELO HORIZONTE – MINAS GERAIS			Unidade SIAD	1031502
	Multa e/ou Autuação	NÃO	RENAVAM	1154344689	Cor predominante	BRANCO
	Situação do Motor	MONTADO			Situação Caixa de Marcha	MONTADA
	Dispositivo de Abastecimento	NÃO			Patrimônio agregado / Implemento com patrimônio	NÃO

ITENS					TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	ITENS					TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	
CARROCERIA	Capô	X				ALIMENTAÇÃO	Bomba Injetora		X			PAINEL	Painel de Instrum.	X				
	Tampa Traseira	X					Central Eletrônica	X					Chave de Seta	X				
	Portas	X					Tanque	X					Carburador/ TBI	X				
	Para-Lamas	X					Turbina		X				Bicos Injetores	X				
	Laterais	X					Cx. Filtro Ar/ Purif.	X					Bomba Combust.	X				
	Para-brisa	X				TRANSMISSÃO	Eixo Dianteiro	X				ELETRICIDADE	Bateria	X				
	Vidro Traseiro	X					Eixo Traseiro	X					Altern. / Gerador	X				
	Vidros Laterais	X					Semi-Eixo	X					Bobina	X				
	Vidros de Porta	X					Embreagem	X					Motor de Arranque	X				
	Forração	X					Câmbio (A/M)	X					Motor Limpador	X				
	Bancos Dianteiros	X					Eixo Cardã	X					Velas	X				
	Bancos Traseiros	X					Diferencial	X					Cabos de Velas	X				
	Para-Choques	X					Juntas Homoc.	X					Faróis	X				
	Amortecedores	X					Alavanca Marcha	X					Farolotes Dianteiros	X				
	Molas/ Fechos	X					Pneus	X					Farolotes Traseiros	X				
	Trancas	X					Rodas ferro	X			AR COND.		Compressor	X				
	Maçanetas Externas	X					Rodas Liga Leve		X					Reservatório de Gás	X			
	Mecan. Vid. D (E/M)	X					DIREÇÃO	Volante	X						Radiador	X		
	Mecan. Vid. T (E/M)	X						Eixo Volante	X						Tubulação	X		
MOTOR	Bloco	X				Setor Direção		X				Condensador	X					
	Cabeçote	X				Barras Direção		X			EQUIP. SEGURANÇA	Airbag	X					
	Coletores	X				Direção Hidr. / Elét.		X					Cintos de Segurança	X				
	Descarga	X				Bomba Hidráulica		X					Retrovisor Interno	X				
	Silencioso	X				FREIOS	Pedais	X					Retrovisor Externo	X				
ARREFECIMENTO	Radiador	X					Cilindro Mestre	X					Triângulo	X				
	Helice Radiador (E/M)	X					Hidro-vácuo	X			ACESSÓRIOS	Extintor		X				
	Bomba D'água	X					Freio de Estac.	X					Pneus Sobressalente	X				
	Mangueiras	X					Freio ABS	X					Macaco	X				
	Reservatório	X					Módulo ABS	X					Chave de Roda	X				
OUTROS						OUTROS												

Estado de Conservação

REGULAR

OBSERVAÇÕES: PEQUENOS AMASSADOS E ARRANHADOS EM TODA EXTENSÃO VEICULAR.

DECALQUE DO CHASSI

Nº Motor

Decalque do Motor

VALOR DA AVALIAÇÃO R\$ 11.826,00

DATA DA VISTORIA 18-06-2025

Assinatura

Gleidson Ramanery Pereira
Gerência de Transportes
T006057-4 - TJMG