

Órgão/Entidade:TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS				Código do Órgão/Entidade:1030	
Placa:OPE0C94		Chassi:9BGJB75Z0DB229445		Marc/Model:CHEV/SPIN 1.8L MT LT	
Localização físicaRUA SÓCRATES ALVIM, 10 – CAMARGOS – BELO HORIZONTE – MINAS GERAIS				Unidade SIAD1031502	
Multa e/ou AutuaçãoNÃO		RENAVAM509503330		Cor predominanteBRANCO	
Situação do MotorMONTADO		Situação Caixa de Marcha		MONTADA	
Dispositivo de AbastecimentoNÃO		Patrimônio agregado / Implemento com patrimônioNÃO			

CARROCERIA						MOTOR						ARREFECIMENTO						OUTROS						
ITENS		TEM	S TEM	QUANT	AVARIAS	ITENS		TEM	S TEM	QUANT	AVARIAS	ITENS		TEM	S TEM	QUANT	AVARIAS	ITENS		TEM	S TEM	QUANT	AVARIAS	
CARROCERIA	Capô	X				ALIMENTAÇÃO	Bomba Injetora	X				ALIMENT.	Panel de Instrum.	X				ELETRICIDADE	Bateria	X				
	Tampa Traseira	X					Central Eletrônica	X					Chave de Seta	X						Altern./ Gerador	X			
	Portas	X					Tanque	X					Carburador TBI	X						Bobina	X			
	Para-Lamas	X					Turbina		X				Bicos Injetores	X						Motor de Arranque	X			
	Laterais	X					Cx. Filtro Ar. Purif.	X					Bomba Combust.	X						Motor Limpador	X			
	Para-brisa	X				TRANSMISSÃO	Eixo Dianteiro	X				AR COND.	Compressor	X				EQUIP. SEGURANÇA	Airbag	X				
	Vidro Traseiro	X					Eixo Traseiro	X					Reservatório de Gás	X						Cintos de Segurança	X			
	Vidros Laterais	X					Semi-Eixo	X					Radiador	X						Retrovisor Interno	X			
	Vidros de Porta	X					Embreagem	X					Tubulação	X						Retrovisor Externo	X			
	Forração	X					Câmbio (A/M)	X					Condensador	X						Triângulo	X			
	Bancos Dianteiros	X					Eixo Cardã	X						X						Extintor	X			
	Bancos Traseiros	X					Diferencial	X						X						Pneus Sobressalente	X			
	Para-Choques	X					Juntas Homoc.	X						X						Macaco	X			
	Amortecedores	X					Alavanca Marcha	X						X						Chave de Roda	X			
	Molas Fechos	X					Pneus	X						X										
	Trancas	X					Rodas ferro	X						X										
	Maçanetas Externas	X					Rodas Liga Leve	X						X										
	Mecan. Vid. D (E/M)	X				DIREÇÃO	Volante	X				ACCESSÓRIOS		X										
	Mecan. Vid. T (E/M)	X					Eixo Volante	X						X										
MOTOR	Bloco	X					Setor Direção	X						X										
	Cabeçote	X					Barras Direção	X						X										
	Coletores	X					Direção Hidr./ Elét.	X						X										
	Descarga	X					Bomba Hidráulica	X						X										
	Silencioso	X					Pedais	X						X										
ARREFECIMENTO	Radiador	X				FREIOS	Cilindro Mestre	X				OUTROS												
	Hélice Radiador (E/M)	X					Hidro-vácuo	X																
	Bomba D'água	X					Freio de Estac.	X																
	Mangueiras	X					Freio ABS	X																
	Reservatório	X					Módulo ABS	X																
OUTROS						OUTROS						OUTROS												

Estado de Conservação: **REGULAR**

OBSERVAÇÕES: PARA-CHOQUE TRASEIRO COM UM PEQUENO AMASSADO. PEQUENOS AMASSADOS E ARRANHÕES EM TODA A EXTENSÃO DO VEÍCULO.

DECALQUE DO CHASSI

Nº Motor

Decalque do Motor

VALOR DA AVALIAÇÃO R\$ **6.148,00**

DATA DA VISTORIA **18-06-2025**

Assinatura

72-60100484

Gleidson Ramonery Pereira
Gerência de Transportes
1008037-4 TJMG