

COMPRAS.MG		GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão				LAUDO DE VISTORIA PARA ALIENAÇÃO									
Órgão/Entidade:		TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS				Código do Órgão/Entidade:		1030							
DADOS DO VEÍCULO	Placa:	OPE0308	Chassi:	9BGJB75Z0DB242230			Marc/Model:	CHEV/SPIN 1.8L MT LT							
	Localização física	RUA SÓCRATES ALVIM, 10 – CAMARGOS – BELO HORIZONTE – MIINAS GERAIS					Unidade SIAD	1031502							
	Multa e/ou Autuação	NÃO	RENAVAM	509503454			Cor predominante	BRANCO							
	Situação do Motor	MONTADO			Situação Caixa de Marcha			MONTADA*							
	Dispositivo de Abastecimento	NÃO			Patrimônio agregado / Implemento com patrimônio			NÃO							
CARROCERIA	ITENS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	ITENS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	ITENS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS
	Capô	X				Bomba Injetora		X			PAINEL	Painel de Instrum.	X		
	Tampa Traseira	X				Central Eletrônica	X				ALIMENT.	Chave de Seta	X		
	Portas	X				Tanque	X					Carburador TBI	X		
	Para-Lamas	X				Turbina		X				Bicos Injetores	X		
	Laterais	X				Cx. Filtro Ar Purif	X					Bomba Combust.	X		
	Para-brisa	X				Eixo Dianteiro	X				ELETRICIDADE	Bateria	X		
	Vidro Traseiro	X				Eixo Traseiro	X					Altern. / Gerador	X		
	Vidros Laterais	X				Semi-Eixo	X					Bobina	X		
	Vidros de Porta	X				Embreagem	X					Motor de Arranque	X		
	Forração	X				Câmbio (A/M)	X					Motor Limpador	X		
	Bancos Dianteiros	X				Eixo Cardã	X					Velas	X		
	Bancos Traseiros	X				Diferencial	X					Cabos de Velas	X		
	Para-Choque	X				Juntas Homoc.	X					Faróis	X		
	Amortecedores	X				Alavanca Marcha	X					Faroles Dianteiros	X		
	Molas Fechos	X				Pneus	X					Faroles Traseiros	X		
	Trancas	X				Rodas ferro	X				AR COND.	Compressor	X		
	Maçanetas Externas	X				Rodas Liga Leve		X				Reservatório de Gás	X		
	Mecan. Vid. D (E.M)	X				Volante	X					Radiador	X		
	Mecan. Vid. T (E.M)	X				Eixo Volante	X					Tubulação	X		
MOTOR	Bloco	X				Setor Direção	X				EQUIP. SEGURANÇA	Condensador	X		
	Cabeçote	X				Barras Direção	X			Airbag		X			
	Coletores	X				Direção Hidr. / Elet.	X			Cintos de Segurança		X			
	Descarga	X				Bomba Hidráulica	X			Retrovisor Interno		X			
	Silencioso	X				Pedais	X				Retrovisor Externo	X			
ARREFECIMENTO	Radiador	X				Cilindro Mestre	X				ACESSÓRIOS	Triângulo	X		
	Hélice Radiador (E.M)	X				Hidro-vácuo	X			Extintor		X			
	Bomba D'água	X				Freio de Estac.	X			Pneus Sobressalente		X			
	Mangueiras	X				Freio ABS	X			Macaco		X			
	Reservatório	X				Módulo ABS	X				Chave de Roda	X			
OUTROS											OUTROS				
Estado de Conservação		REGULAR													
OBSERVAÇÕES: PEQUENOS AMASSADOS E ARRANHADOS EM TODA EXTENSÃO VEICULAR.															
DECALQUE DO CHASSI															
Nº Motor		Decalque do Motor													
VALOR DA AVALIAÇÃO R\$		7.492,00													
DATA DA VISTORIA		18-06-2025													
Assinatura															
12-60100484															
Gleidson Ramalery Pereira Gerência de Transportes T006057-4 TJMG															