

COMPRAS.MG		GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão				LAUDO DE VISTORIA PARA ALIENAÇÃO											
Órgão/Entidade:		TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS				Código do Órgão/Entidade:		1030									
DADOS DO VEÍCULO	Placa:	PUE8391		Chassi:	9BD11960SG1135568		Marc/Model:	FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8									
	Localização física	RUA SÓCRATES ALVIM, 10 - CAMARGOS - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS						Unidade SIAD	1031502								
	Multa e/ou Autuação	NÃO		RENAVAM	1079078808		Cor predominante	BRANCO									
	Situação do Motor	MONTADO				Situação Caixa de Marcha	MONTADA										
	Dispositivo de Abastecimento	NÃO				Patrimônio agregado / Implemento com patrimônio	NÃO										
CARROCERIA	ITENS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	ITENS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	ITENS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS		
	Capô	X				Bomba Injetora		X			PAINEL	Painel de Instrum.	X				
	Tampa Traseira	X				Central Eletrônica	X				ALIMENT.	Chave de Seta	X				
	Portas	X				Tanque	X					Carburador/ TBI		X			
	Para-Lamas	X				Turbina		X				Bicos Injetores	X				
	Laterais	X				Cx. Filtro Ar/ Purif.	X					Bomba Combust.	X				
	Para-brisa	X				Eixo Dianteiro	X				ELETRICIDADE	Bateria	X				
	Vidro Traseiro	X				Eixo Traseiro	X					Altern. / Gerador	X				
	Vidros Laterais	X				Semi-Eixo	X					Bobina	X				
	Vidros de Porta	X				Embreagem	X					Motor de Arranque	X				
	Forração	X				Câmbio (A/M)	X					Motor Limpador	X				
	Bancos Dianteiros	X				Eixo Cardã	X					Velas	X				
	Bancos Traseiros	X				Diferencial	X					Cabos de Velas	X				
	Para-Choques	X				Juntas Homoc.	X					Farois	X				
	Amortecedores	X				Alavanca Marcha	X					Faroletes Dianteiros	X				
	Molas- Fechos	X				Pneus	X					Faroletes Traseiros	X				
	Trancas	X				Rodas ferro	X				AR COND.	Compressor	X				
	Maçanetas Externas	X				Rodas Liga Leve		X				Reservatório de Gás	X				
	Mecan. Vid. D (E/M)	X										Radiador	X				
	Mecan. Vid. T (E/M)	X										Tubulação	X				
	MOTOR	Bloco	X				DIREÇÃO	Volante	X				Condensador	X			
		Cabeçote	X					Eixo Volante	X				EQUIP. SEGURANÇA	Airbag	X		
		Coletores	X					Setor Direção	X					Cintos de Segurança	X		
		Descarga	X					Barras Direção	X					Retrovisor Interno	X		
		Silencioso	X					Direção Hidr./ Elét.	X					Retrovisor Externo	X		
ARREFECIMENTO	Radiador	X				Bomba Hidráulica	X				ACESSÓRIOS	Triângulo		X			
	Hélice Radiador (E/M)	X				Pedais	X					Extintor	X				
	Bomba D'água	X				Cilindro Mestre	X					Pneus Sobressalente	X				
	Manguueiras	X				Hidro-vácuo	X					Macaco	X				
	Reservatório	X				Freio de Estac.	X					Chave de Roda	X				
OUTROS						FREIOS	Freio ABS	X									
							Módulo ABS	X									
Estado de Conservação		REGULAR															
OBSERVAÇÕES: PEQUENOS AMASSADOS E ARRANHADOS EM TODA EXTENSÃO DO VEÍCULO.																	
DECALQUE DO CHASSI																	
Nº Motor		Decalque do Motor															
VALOR DA AVALIAÇÃO R\$		9.794,00															
DATA DA VISTORIA		02-07-2025															
Assinatura																	
72-60100484																	
Gleidson Ramalery Pereira Gerência de Transportes 1006057-4- TJMG																	