

COMPRAS.MG		GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão				LAUDO DE VISTORIA PARA ALIENAÇÃO												
Órgão/Entidade:		TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS				Código do Órgão/Entidade:		1030										
DADOS DO VEICULO	Placa:	QMV0J82	Chassi:	9BGJC7520JB273014		Marc/Model:	CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ											
	Localização física	RUA SÓCRATES ALVIM, 10 – CAMARGOS – BELO HORIZONTE – MINAS GERAIS				Unidade SIAD	1031502											
	Multa e/ou Autuação	NÃO		RENAVAM	1171640770	Cor predominante	BRANCO											
	Situação do Motor	MONTADO		Situação Caixa de Marcha		MONTADA *												
	Dispositivo de Abastecimento	NÃO		Patrimônio agregado / Implemento com patrimônio				NÃO										
CARROCERIA	ITEMS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	ITEMS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	ITEMS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS			
	Capô	X				ALIMENTAÇÃO	Bomba Injetora		X			PAINEL	Panel de Instrum.	X				
	Tampa Traseira	X					Central Eletrônica	X						Chave de Seta	X			
	Portas	X					Tanque	X						Carburador/ TBI	X			
	Para-Lamas	X					Turbina		X					Bicos Injetores	X			
	Laterais	X					Cx. Filtro Ar/ Purif.	X						Bomba Combust.	X			
	Para-brisa	X				TRANSMISSÃO	Eixo Dianteiro	X				ELETRICIDADE	Bateria	X				
	Vidro Traseiro	X					Eixo Traseiro	X						Altern. Gerador	X			
	Vidros Laterais	X					Semi-Eixo	X						Bobina	X			
	Vidros de Porta	X					Embreagem	X						Motor de Arranque	X			
	Forração	X					Câmbio (A/M)	X						Motor Limpador	X			
	Bancos Dianteiros	X					Eixo Cardã	X						Velas	X			
	Bancos Traseiros	X					Diferencial	X						Cabos de Velas	X			
	Para-Choques	X					Juntas Homoc.	X						Farois	X			
	Amortecedores	X					Alavanca Marcha	X						Faroletes Dianteiros	X			
	Molas Fechos	X					Pneus	X						Faroletes Traseiros	X			
	Trancas	X				Rodas ferro	X					AR COND.	Compressor	X				
	Maçanetas Externas	X				Rodas Liga Leve		X					Reservatório de Gás	X				
	Mecan. Vid. D (E/M)	X				DIREÇÃO	Volante	X					Radiador	X				
	Mecan. Vid. T (E/M)	X					Eixo Volante	X						Tubulação	X			
MOTOR	Bloco	X					Setor Direção	X						Condensador	X			
	Cabeçote	X					Barras Direção	X					Airbag	X				
	Coletores	X					Direção Hidr./ Elét.	X					Cintos de Segurança	X				
	Descarga	X				Bomba Hidráulica	X					Retrovisor Interno	X					
	Silencioso	X				FREIOS	Pedais	X					Retrovisor Externo	X				
ARREFECIMENTO	Radiador	X					Cilindro Mestre	X					Triângulo	X				
	Helice Radiador (E/M)	X					Hidro-vácuo	X					Extintor		X			
	Bomba D'água	X					Freio de Estac.	X					ACESSÓRIOS	Pneus Sobressalente	X			
	Mangueiras	X					Freio ABS	X						Macaco	X			
	Reservatório	X				Módulo ABS	X					Chave de Roda		X				
OUTROS					OUTROS						OUTROS							
Estado de Conservação		REGULAR																
OBSERVAÇÕES PEQUENOS AMASSADOS E ARRANHADOS EM TODA EXTENSÃO VEICULAR.																		
DECALQUE DO CHASSI																		
Nº Motor		Decalque do Motor																
VALOR DA AVALIAÇÃO R\$		11.826,00																
DATA DA VISTORIA		18-06-2025																
Assinatura																		
72-60100484																		
Gleidson Ramonery Pereira Gerência de Transportes T000057-4 - TJMG																		