

COMPRAS.MG		GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão				LAUDO DE VISTORIA PARA ALIENAÇÃO									
Órgão/Entidade:		TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS				Código do Órgão/Entidade:		1030							
DADOS DO VEÍCULO	Placa:	PUE8123		Chassi:	9BD26512MG9054785			Marc/Model:	FIAT/FIORINO 1.4 FLEX						
	Localização física	RUA SÓCRATES ALVIM, 10 – CAMARGOS – BELO HORIZONTE – MINAS GERAIS						Unidade SIAD	1031502						
	Multa e/ou Autuação	SIM		RENAVAM	1076902070			Cor predominante	BRANCO						
	Situação do Motor	MONTADO				Situação Caixa de Marcha		MONTADA							
	Dispositivo de Abastecimento	NÃO				Patrimônio agregado / Implemento com patrimônio				NÃO					
CARROCERIA	ITENS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	ITENS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	ITENS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS
	Capô	X				Bomba Injetora		X			Panel de Instrum.	X			
	Tampa Traseira	X				Central Eletrônica	X				Chave de Seta	X			
	Portas	X				Tanque	X				Carburador TBI		X		
	Para-Lamas	X				Turbina		X			Bicos Injetores	X			
	Laterais	X				Cx. Filtro Ar Purif.	X				Bomba Combust.	X			
	Para-brisa	X				Eixo Dianteiro	X				Bateria	X			
	Vidro Traseiro		X			Eixo Traseiro	X				Altern. Gerador	X			
	Vidros Laterais	X				Semi-Eixo	X				Bobina	X			
	Vidros de Porta	X				Embreagem	X				Motor de Arranque	X			
	Forração	X				Câmbio (A/M)	X				Motor Limpador	X			
	Bancos Dianteiros	X				Eixo Cardã	X				Velas	X			
	Bancos Traseiros	X				Diferencial	X				Cabos de Velas	X			
	Para-Choques	X				Juntas Homoc.	X				Faróis	X			
	Amortecedores	X				Alavanca Marcha	X				Faroletes Dianteiros	X			
	Molas Fechos	X				Pneus	X				Faroletes Traseiros	X			
	Trancas	X				Rodas ferro	X				Compressor	X			
	Maçanetas Externas	X				Rodas Liga Leve		X			Reservatório de Gás	X			
	Mecan. Vid. D (E.M)	X				Volante	X				Radiador	X			
	Mecan. Vid. T (E.M)	X				Eixo Volante	X				Tubulação	X			
MOTOR	Bloco	X				Setor Direção	X				Condensador	X			
	Cabeçote	X				Barras Direção	X				Airbag	X			
	Coletores	X				Direção Hidr. / Elét.	X				Cintos de Segurança	X			
	Descarga	X				Bomba Hidráulica	X				Retrovisor Interno		X		
	Silencioso	X				Pedais	X				Retrovisor Externo	X			
ARREFECIMENTO	Radiador	X				Cilindro Mestre	X				Triângulo	X			
	Hélice Radiador (E.M)	X				Hidro-vácuo	X				Extintor	X			
	Bomba D'água	X				Freio de Estac.	X				Pneus Sobressalente	X			
	Mangueiras	X				Freio ABS	X				Macaco	X			
	Reservatório	X				Módulo ABS	X				Chave de Roda	X			
OUTROS					OUTROS					OUTROS					
Estado de Conservação		REGULAR													
OBSERVAÇÕES: PEQUENOS AMASSADOS E ARRANHADOS EM TODA EXTENSÃO DO VEÍCULO.															
DECALQUE DO CHASSI															
Nº Motor		Decalque do Motor													
VALOR DA AVALIAÇÃO R\$		10.520,00													
DATA DA VISTORIA		18-06-2025													
Assinatura															
TJ - 60100484															
Gleidson Ramanery Pereira Gerência de Transportes T006067-4 - TJMG															