


COMPRAS.MG		GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão				LAUDO DE VISTORIA PARA ALIENAÇÃO										
Órgão/Entidade:		TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS				Código do Órgão/Entidade: 1030										
DADOS DO VEÍCULO	Placa:	GMF8C66		Chassi:	9BRBD3HE3J0364860			Marc/Model:	TOYOTA/COROLLA XEI 2.0 FLEX							
	Localização física	RUA SÓCRATES ALVIM, 10 – CAMARGOS – BELO HORIZONTE – MINAS GERAIS						Unidade SIAD	1031502							
	Multa e/ou Autuação	RENAVAM			1127983129			Cor predominante	PRETA							
	Situação do Motor	MONTADO			Situação Caixa de Marcha			MONTADA								
	Dispositivo de Abastecimento	NÃO			Patrimônio agregado / Implemento com patrimônio			NÃO								
CARROCERIA	ITENS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	ITENS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	ITENS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	
	Capô	X				Bomba Injetora		X			PAINEL	Painel de Instrum.	X			
	Tampa Traseira	X				Central Eletrônica	X				ALIMENT.	Chave de Seta	X			
	Portas	X				Tanque	X					Carburador/ TBI	X			
	Para-Lamas	X				Turbina	X					Bicos Injetores	X			
	Laterais	X				Cx. Filtro Ar Purif.	X					Bomba Combust.	X			
	Para-brisa	X				Eixo Dianteiro		X			ELETRICIDADE	Bateria	X			
	Vidro Traseiro	X				Eixo Traseiro	X					Altern. Gerador	X			
	Vidros Laterais	X				Semi-Eixo	X					Bobina	X			
	Vidros de Porta	X				Embreagem	X					Motor de Arranque	X			
	Forração	X				Câmbio (A/M)	X					Motor Limpador	X			
	Bancos Dianteiros	X				Eixo Cardã		X				Velas	X			
	Bancos Traseiros	X				Diferencial	X					Cabos de Velas	X			
	Para-Choques	X				Juntas Homoc.	X					Faróis	X			
	Amortecedores	X				Alavanca Marcha	X				Faroletes Dianteiros	X				
	Molas Fechos	X				Pneus	X				Faroletes Traseiros	X				
	Trancas	X				Rodas ferro		X			AR COND.	Compressor	X			
	Maçanetas Externas	X				Rodas Liga Leve	X					Reservatório de Gás	X			
	Mecan. Vid. D (E/M)	X				Volante	X					Radiador	X			
	Mecan. Vid. T (E/M)	X				Eixo Volante	X					Tubulação	X			
	MOTOR	Bloco	X				DIREÇÃO	Setor Direção	X				Condensador	X		
		Cabeçote	X					Barras Direção	X				Airbag	X		
		Coletores	X					Direção Hidr./ Elét.	X				Cintos de Segurança	X		
		Descarga	X					Bomba Hidráulica	X				Retrovisor Interno	X		
		Silencioso	X					Pedaais	X				Retrovisor Externo	X		
	ARREFECIMENTO	Radiador	X				FREIOS	Cilindro Mestre	X			EQUIP. SEGURANÇA	Triângulo	X		
Hélice Radiador (E/M)		X				Hidro-vácuo		X					Extintor		X	
Bomba D'água		X				Freio de Estac.		X					Pneus Sobrevalente	X		
Mangueiras		X				Freio ABS		X					Macaco	X		
Reservatório		X				Módulo ABS		X					Chave de Roda	X		
OUTROS						OUTROS					OUTROS					
Estado de Conservação		REGULAR														
OBSERVAÇÕES: MOTOR COM DEFEITO.																
DECALQUE DO CHASSI																
Nº Motor		Decalque do Motor														
VALOR DA AVALIAÇÃO R\$		16.912,00														
DATA DA VISTORIA		17-06-2025														
Assinatura																
 72-60700484 Gleidson Ramanery Pereira Gerência de Transportes T006057-4 - TJMG																

Avaliação Preliminar de Veículos para Leilão

Valor de Referência

R\$ 84.560,00

Estado de Conservação

REGULAR

Valor da Avaliação

R\$ 16.912

GMF8C66