


COMPRAS.MG		GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão				LAUDO DE VISTORIA PARA ALIENAÇÃO										
Órgão/Entidade:		TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS				Código do Órgão/Entidade: 1030										
DADOS DO VEÍCULO	Placa:	PUE8392		Chassi:	9BD11960SG1135571			Marc/Model:	FIAT/DOBLÓ ESSENCE 1.8							
	Localização física	RUA SÓCRATES ALVIM, 10 – CAMARGOS – BELO HORIZONTE – MINAS GERAIS							Unidade SIAD	1031502						
	Multa e/ou Autuação	NÃO		RENAVAM	1079078840			Cor predominante	BRANCO							
	Situação do Motor	MONTADO			Situação Caixa de Marcha				MONTADA							
	Dispositivo de Abastecimento	NÃO			Patrimônio agregado / Implemento com patrimônio NÃO											
CARROCERIA	ITENS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	ITENS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	ITENS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	
	Capô	X				Bomba Injetora		X			PAINEL	Painel de Instrum.	X			
	Tampa Traseira	X				Central Eletrônica	X				ALIMENT.	Chave de Seta	X			
	Portas	X				Tanque	X					Carburador TBI		X		
	Para-Lamas	X				Turbina		X				Bicos Injetores	X			
	Laterais	X				Cx. Filtro Ar Purif.	X					Bomba Combust.	X			
	Pára-brisa	X				Eixo Dianteiro	X			ELETRICIDADE		Bateria	X			
	Vidro Traseiro	X				Eixo Traseiro	X					Altern. Gerador	X			
	Vidros Laterais	X				Semi-Eixo	X					Bobina	X			
	Vidros de Porta	X				Embreagem	X					Motor de Arranque	X			
	Forração	X				Câmbio (A/M)	X					Motor Limpador	X			
	Bancos Dianteiros	X				Eixo Cardã	X					Velas	X			
	Bancos Traseiros	X				Diferencial	X					Cabos de Velas	X			
	Para-Choques	X				Juntas Homoc.	X					Farois	X			
	Amortecedores	X				Alavanca Marcha	X					Faroletes Dianteiros	X			
	Molas Fechos	X				Pneus	X					Faroletes Traseiros	X			
	Trancas	X				Rodas ferro	X			AR COND.	Compressor	X				
	Maçanetas Externas	X				Rodas Liga Leve		X				Reservatório de Gás	X			
	Mecan. Vid. D (E/M)	X				Volante	X					Radiador	X			
	Mecan. Vid. T (E/M)	X				Eixo Volante	X					Tubulação	X			
					Setor Direção	X					Condensador	X				
MOTOR	Bloco	X				DIREÇÃO	Barras Direção	X			EQUIP. SEGURANÇA	Airbag	X			
	Cabeçote	X					Direção Hidr./ Elét.	X					Cintos de Segurança	X		
	Coletores	X					Bomba Hidráulica	X					Retrovisor Interno	X		
	Descarga	X					Pedais	X					Retrovisor Externo	X		
	Silencioso	X					Cilindro Mestre	X				ACESSÓRIOS	Triângulo	X		
ARREFECIMENTO	Radiador	X				Hidro-vácuo	X				Extintor		X			
	Hélice Radiador (E/M)	X				Freio de Estac.	X				Pneus Sobressalente		X			
	Bomba D'água	X				Freio ABS	X				Macaco		X			
	Mangueiras	X				Módulo ABS	X				Chave de Roda		X			
	Reservatório	X														
OUTROS						OUTROS					OUTROS					
Estado de Conservação		REGULAR														
OBSERVAÇÕES: PARA-CHOQUE E PORTAS TRASEIRAS AMASSADAS. PEQUENOS AMASSADOS E ARRANHADOS EM TODA EXTENSÃO DO VEÍCULO.																
DECALQUE DO CHASSI																
Nº Motor		Decalque do Motor														
VALOR DA AVALIAÇÃO R\$		9.794,00														
DATA DA VISTORIA		02-07-2025														
Assinatura																
 72-60100484  Gleidson Ramalho Pereira Gerência de Transportes T006057-4 TJMG																