

COMPRAS.MG		GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão				LAUDO DE VISTORIA PARA ALIENAÇÃO										
Órgão/Entidade:		TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS				Código do Órgão/Entidade:		1030								
DADOS DO VEÍCULO	Placa:	QMV0E78		Chassi:	9BGJC7520JB231724				Marc/Model:	CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ						
	Localização física	RUA SÓCRATES ALVIM, 10 - CAMARGOS - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS								Unidade SIAD	1031502					
	Multa e/ou Autuação	NÃO		RENAVAM	1154344611				Cor predominante	BRANCO						
	Situação do Motor	MONTADO				Situação Caixa de Marcha	MONTADA									
	Dispositivo de Abastecimento	NÃO				Patrimônio agregado / Implemento com patrimônio	NÃO									
CARROCERIA	ITENS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	ITENS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	ITENS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	
	Capô	X				Bomba Injetora		X			PAINEL	Painel de Instrum.	X			
	Tampa Traseira	X				Central Eletrônica	X				ALIMENT.	Chave de Seta	X			
	Portas	X				Tanque	X					Carburador: TBI	X			
	Para-Lamas	X				Turbina		X				Bicos Injetores	X			
	Laterais	X				Cx. Filtro Ar/ Purif.	X					Bomba Combust.	X			
	Para-brisa	X				Eixo Dianteiro	X				ELETRICIDADE	Bateria	X			
	Vidro Traseiro	X				Eixo Traseiro	X					Altern./ Gerador	X			
	Vidros Laterais	X				Semi-Eixo	X					Bobina	X			
	Vidros de Porta	X				Embreagem	X					Motor de Arranque	X			
	Forração	X				Câmbio (A/M)	X					Motor Limpador	X			
	Bancos Dianteiros	X				Eixo Cardã	X					Velas	X			
	Bancos Traseiros	X				Diferencial	X					Cabos de Velas	X			
	Para-Choques	X				Juntas Homoc.	X					Faróis	X			
	Amortecedores	X				Alavanca Marcha	X					Farolitos Dianteiros	X			
	Molas/ Fechos	X				Pneus	X					Farolitos Traseiros	X			
	Trancas	X				Rodas ferro	X				AR COND.	Compressor	X			
	Maçanetas Externas	X				Rodas Liga Leve		X				Reservatório de Gás	X			
	Mecan. Vid. D (E/M)	X				Volante	X					Radiador	X			
	Mecan. Vid. T (E/M)	X				Eixo Volante	X					Tubulação	X			
	MOTOR	Bloco	X				Setor Direção	X				EQUIP. SEGURANÇA	Condensador	X		
		Cabeçote	X				Barras Direção	X					Airbag	X		
		Coletores	X				Direção Hidr./ Elét.	X					Cintos de Segurança	X		
		Descarga	X				Bomba Hidráulica	X					Retrovisor Interno	X		
		Silencioso	X				Pedais	X					Retrovisor Externo	X		
ARREFECIMENTO	Radiador	X				Cilindro Mestre	X				ACESSÓRIOS	Triângulo	X			
	Hélice Radiador (E/M)	X				Hidro-vácuo	X					Extintor		X		
	Bomba D'água	X				Freio de Estac.	X					Pneus Sobressalente	X			
	Manguueiras	X				Freio ABS	X					Macaco	X			
	Reservatório	X				Módulo ABS	X					Chave de Roda	X			
OUTROS											OUTROS					
Estado de Conservação		REGULAR														
OBSERVAÇÕES: PEQUENOS AMASSADOS E ARRANHADOS EM TODA EXTENSÃO VEICULAR.																
DECALQUE DO CHASSI																
Nº Motor		Decalque do Motor														
VALOR DA AVALIAÇÃO R\$		11.826,00														
DATA DA VISTORIA		18-06-2025														
Assinatura  TJ-60100484 Gleidson Ramalho Pereira Gerência de Transportes T0060574-TJMG																