

COMPRAS.MG		GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão				LAUDO DE VISTORIA PARA ALIENAÇÃO										
Órgão/Entidade:		TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS				Código do Órgão/Entidade:		1030								
DADOS DO VEÍCULO	Placa:	ORC9334		Chassi:	93YHSR6R3EJ235827		Marc/Model:	RENAULT/DUSTER 20 D 4X4								
	Localização física	RUA SÓCRATES ALVIM, 10 – CAMARGOS – BELO HORIZONTE – MINAS GERAIS				Unidade SIAD	1031502									
	Multa e/ou Autuação	NÃO		RENAVAM	997340215		Cor predominante	BRANCO								
	Situação do Motor	MONTADO				Situação Caixa de Marcha	MONTADA									
	Dispositivo de Abastecimento	NÃO				Patrimônio agregado / Implemento com patrimônio	NÃO									
CARROCERIA	ITEMS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	ITEMS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	ITEMS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	
	Capô	X				ALIMENTAÇÃO	Bomba Injetora	X			PAINEL	Panel de Instrum.	X			
	Tampa Traseira	X					Central Eletrônica	X					Chave de Seta	X		
	Portas	X					Tanque	X					Carburador/ TBI	X		
	Para-Lamas	X					Turbina		X				Bicos Injetores	X		
	Laterais	X					Cx. Filtro Ar/ Purif		X				Bomba Combust.	X		
	Para-brisa	X				TRANSMISSÃO	Eixo Dianteiro	X			ELETRICIDADE	Bateria	X			
	Vidro Traseiro	X					Eixo Traseiro	X					Altern. / Gerador	X		
	Vidros Laterais	X					Semi-Eixo	X					Bobina	X		
	Vidros de Porta	X					Embreagem	X					Motor de Arranque	X		
	Forração	X					Câmbio (A/M)	X					Motor Limpador	X		
	Bancos Dianteiros	X					Eixo Cardã	X					Velas	X		
	Bancos Traseiros	X					Diferencial	X					Cabos de Velas	X		
	Para-Choques	X					Juntas Homoc.	X					Faróis	X		
	Amortecedores	X					Alavanca Marcha	X					Faroletes Dianteiros	X		
	Molas Fechos	X					Pneus	X					Faroletes Traseiros	X		
	Trancas	X				Rodas ferro		X			AR COND.	Compressor	X			
	Maçanetas Externas	X				Rodas Liga Leve	X					Reservatório de Gás	X			
	Mecan. Vid. D (E/M)	X				DIREÇÃO	Volante	X					Radiador	X		
	Mecan. Vid. T (E/M)	X					Eixo Volante	X					Tubulação	X		
MOTOR	Bloco	X					Setor Direção	X				Condensador	X			
	Cabeçote	X					Barras Direção	X				EQUIP. SEGURANÇA	Airbag	X		
	Coletores	X					Direção Hidr. / Elet.	X					Cintos de Segurança	X		
	Descarga	X				Bomba Hidráulica	X				Retrovisor Interno		X			
	Silencioso	X				FREIOS	Pedais	X					Retrovisor Externo	X		
ARREFECIMENTO	Radiador	X					Cilindro Mestre	X					Triângulo	X		
	Hélice Radiador (E/M)	X					Hidro-vácuo	X				Extintor	X			
	Bomba D'água	X					Freio de Estac.	X				ACESSÓRIOS	Pneus Sobressalente	X		
	Mangueiras	X					Freio ABS	X					Macaco		X	
	Reservatório	X				Módulo ABS	X				Chave de Roda			X		
OUTROS					OUTROS					OUTROS						
Estado de Conservação		REGULAR														
OBSERVAÇÕES: PEQUENOS ARRANHÕES E AVARIAS EM TODA A EXTENSÃO DO VEÍCULO.																
DECALQUE DO CHASSI																
Nº Motor		Decalque do Motor														
VALOR DA AVALIAÇÃO R\$		9.274,00														
DATA DA VISTORIA		17-06-2025														
Assinatura																
T2- 60100484																
Gleidson Ramanery Pereira Gerência de Transportes T0060574 - T.IMG																