

COMPRAS.MG		GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão				LAUDO DE VISTORIA PARA ALIENAÇÃO													
Órgão/Entidade:		TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS				Código do Órgão/Entidade:		1030											
DADOS DO VEÍCULO	Placa:	PUE8204		Chassi:	9BD11960SG1135018		Marc/Model:	FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8											
	Localização física	RUA SÓCRATES ALVIM, 10 – CAMARGOS – BELO HORIZONTE – MINAS GERAIS				Unidade SIAD	1031502												
	Multa e/ou Autuação	NÃO		RENAVAM	1077039023		Cor predominante	BRANCO											
	Situação do Motor	MONTADO				Situação Caixa de Marcha	MONTADA												
	Dispositivo de Abastecimento	NÃO				Patrimônio agregado / Implemento com patrimônio	NÃO												
CARROCERIA	ITEMS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	ITEMS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	ITEMS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS				
	Capô	X				ALIMENTAÇÃO	Bomba Injetora		X			PAINEL	Panel de Instrum.	X					
	Tampa Traseira	X					Central Eletrônica	X						Chave de Seta	X				
	Portas	X					Tanque	X						ALIMENT.	Carburador TBI		X		
	Pára-Lamas	X					Turbina		X						Bicos Injetores	X			
	Laterais	X					Cx. Filtro Ar/ Purif.	X							Bomba Combust.	X			
	Pára-brisa	X				TRANSMISSÃO	Eixo Dianteiro	X				ELETRICIDADE	Bateria	X					
	Vidro Traseiro	X					Eixo Traseiro	X						Altern. / Gerador	X				
	Vidros Laterais	X					Semi-Eixo	X						Bobina	X				
	Vidros de Porta	X					Embreagem	X						Motor de Arranque	X				
	Forração	X					Câmbio (A/M)	X						Motor Limpador	X				
	Bancos Dianteiros	X					Eixo Cardã	X						Velas	X				
	Bancos Traseiros	X					Diferencial	X						Cabos de Velas	X				
	Para-Choques	X					Juntas Homoc.	X						Faróis	X				
	Amortecedores	X					Alavanca Marcha	X						Faroletes Dianteiros	X				
	Molas Fechos	X					Pneus	X						Faroletes Traseiros	X				
	Trancas	X				Rodas ferro	X					AR COND.	Compressor	X					
	Maçanetas Externas	X				Rodas Liga Leve		X					Reservatório de Gás	X					
	Mecan. Vid. D (E/M)	X				DIREÇÃO	Volante	X					Radiador	X					
	Mecan. Vid. T (E/M)	X					Eixo Volante	X						Tubulação	X				
MOTOR	Bloco	X					Setor Direção	X					Condensador	X					
	Cabeçote	X					Barras Direção	X				EQUIP. SEGURANÇA	Airbag	X					
	Coletores	X					Direção Hidr. / Elét.	X					Cintos de Segurança	X					
	Descarga	X				Bomba Hidráulica	X				Retrovisor Interno		X						
	Silencioso	X				FREIOS	Pedais	X					Retrovisor Externo	X					
ARREFECIMENTO	Radiador	X					Cilindro Mestre	X					Triângulo	X					
	Hélice Radiador (E/M)	X					Hidro-vácuo	X				Extintor	X						
	Bomba D'água	X					Freio de Estac.	X				ACESSÓRIOS	Pneus Sobressalente	X					
	Mangueiras	X					Freio ABS	X					Macaco	X					
	Reservatório	X				Módulo ABS	X				Chave de Roda		X						
OUTROS						OUTROS					OUTROS								
Estado de Conservação		REGULAR																	
OBSERVAÇÕES: PEQUENOS AMASSADOS E ARRANHADOS EM TODA EXTENSÃO DO VEÍCULO.																			
DECALQUE DO CHASSI																			
Nº Motor		Decalque do Motor																	
VALOR DA AVALIAÇÃO R\$		9.794,00																	
DATA DA VISTORIA		02-07-2025																	
Assinatura																			
Gleidson Ramanery Pereira Gerência de Transportes T006057-4 - TJMG																			