

COMPRAS.MC		GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão				LAUDO DE VISTORIA PARA ALIENAÇÃO									
Órgão/Entidade:		TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS				Código do Órgão/Entidade: 1030									
DADOS DO VEÍCULO	Placa:	DZG9A91	Chassi:	MNTVCUD4086003307		Marc/Model:	NISSAN FRONTIER SEL								
	Localização física	RUA SÓCRATES ALVIM, 10 - CAMARGOS - BELO HORIZONTE/MINAS GERAIS					Unidade SIAD	1031502							
	Multa e/ou Autuação	NÃO	RENAVAM	964239582		Cor predominante	PRATA								
	Situação do Motor	MONTADO		Situação Caixa de Marcha		MONTADA									
	Dispositivo de Abastecimento	NÃO		Patrimônio agregado / Implemento com patrimônio				NÃO							
CARROCERIA	ITEMS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	ITEMS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	ITEMS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS
	Capô	X				Bomba Injetora		X			PAINEL	Panel de Instrum.	X		
	Tampa Traseira	X				Central Eletrônica	X				ALIMENT.	Chave de Seta	X		
	Portas	X				Tanque	X					Carburador TBI	X		
	Pára-lamas	X				Turbina	X					Bicos Injetores	X		
	Laterais	X				Cs. Filtro Ar Purif.	X					Bomba Combust	X		
	Pára-brisa	X				Eixo Dianteiro		X				Bateria	X		
	Vidro Traseiro	X				Eixo Traseiro	X					Altern. Gerador	X		
	Vidros Laterais	X				Semi-Fixo	X					Bobina	X		
	Vidros de Porta	X				Embreagem	X					Motor de Arranque	X		
	Forração	X				Câmbio (A/M)	X					Motor Limpador	X		
	Bancos Dianteiros	X				Eixo Cardã	X					Velas	X		
	Bancos Traseiros	X				Diferencial	X					Cabos de Velas	X		
	Para-Choque	X				Juntas Homoc.	X					Faróis	X		
	Amortecedores	X				Alavanca Marcha	X					Farolletes Dianteiros	X		
	Molas Fechos	X				Pneus	X					Farolletes Traseiros	X		
	Trancas	X				Rodas ferro	X					Compressor	X		
	Maçanetas Externas	X				Rodas Liga Leve		X				Reservatório de Gás	X		
	Mecan. Vid. D (E/M)	X				Volante	X					Radiador	X		
	Mecan. Vid. T (E/M)	X				Eixo Volante	X					Tubulação	X		
MOTOR	Bloco	X				Setor Direção	X					Condensador	X		
	Cabecote	X				Barras Direção	X					Airbag	X		
	Coletores	X				Direção Hidr. Elét.	X					Cintos de Segurança	X		
	Descarga	X				Bomba Hidráulica	X					Retrovisor Interno	X		
	Silencioso	X				Pedais	X					Retrovisor Externo	X		
APRECIAMENTO	Radiador	X				Cilindro Mestre	X					Triângulo		X	
	Hélice Radiador (E/M)	X				Hidro-vácuo	X					Extintor	X		
	Bomba D'água	X				Freio de Estac.	X					Pneus Sobrepressante	X		
	Manguueiras	X				Freio ABS	X					Macaco		X	
	Reservatório	X				Módulo ABS						Chave de Roda		X	
OUTROS					OUTROS					OUTROS					
Estado de Conservação		REGULAR													
OBSERVAÇÕES: PEQUENOS AMASSADOS E ARRANHADOS EM TODA EXTENSÃO DO VEÍCULO.															
DECALQUE DO CHASSI															
Nº Motor		Decalque do Motor													
VALOR DA AVALIAÇÃO R\$		10.140,00													
DATA DA VISTORIA		12-06-2025													
Assinatura <i>[Assinatura]</i> Gleudson Ramanery Pereira Gerência de Transportes T006067-4 - T.JMG 12-60 800 484															

Avaliação Preliminar de Veículos para Leilão

Valor de Referência

R\$ 50.700,00

Estado de Conservação

REGULAR

Valor da Avaliação

R\$ 10.140