


COMPRAS.MG		GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão				LAUDO DE VISTORIA PARA ALIENAÇÃO										
Órgão/Entidade:		TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS				Código do Órgão/Entidade:		1030								
DADOS DO VEÍCULO	Placa:	QMV0J80	Chassi:	9BGJC7520JB273111		Marc/Model:	CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ									
	Localização física	RUA SÓCRATES ALVIM, 10 - CAMARGOS - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS				Unidade SIAD	1031502									
	Multa e/ou Autuação	NÃO	RENAVAM	1171640835		Cor predominante	BRANCO									
	Situação do Motor	MONTADO		Situação Caixa de Marcha		MONTADA										
	Dispositivo de Abastecimento	NÃO		Patrimônio agregado / Implemento com patrimônio				NÃO								
CARROCERIA	ITENS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	ITENS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	ITENS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	
	Capô	X				ALIMENTAÇÃO	Bomba Injetora		X			PAINEL	Painel de Instrum.	X		
	Tampa Traseira	X					Central Eletrônica	X					Chave de Seta	X		
	Portas	X					Tanque	X					Carburador: TBI	X		
	Para-Lamas	X					Turbina		X				Bicos Injetores	X		
	Laterais	X					Cx. Filtro Ar: Purif.	X					Bomba Combust.	X		
	Para-brisa	X				TRANSMISSÃO	Eixo Dianteiro	X				ELETRICIDADE	Bateria	X		
	Vidro Traseiro	X					Eixo Traseiro	X					Altern. Gerador	X		
	Vidros Laterais	X					Semi-Eixo	X					Bobina	X		
	Vidros de Porta	X					Embreagem	X					Motor de Arranque	X		
	Forração	X					Câmbio (A/M)	X					Motor Limpador	X		
	Bancos Dianteiros	X					Eixo Cardã	X					Velas	X		
	Bancos Traseiros	X					Diferencial	X					Cabos de Velas	X		
	Para-Choques	X					Juntas Homoc.	X					Faróis	X		
	Amortecedores	X					Alavanca Marcha	X					Farolotes Dianteiros	X		
	Molas Fechos	X					Pneus	X					Farolotes Traseiros	X		
	Trancas	X				Rodas ferro	X				AR COND.	Compressor	X			
	Maçanetas Externas	X				Rodas Liga Leve		X				Reservatório de Gás	X			
	Mecan. Vid. D (E/M)	X				DIREÇÃO	Volante	X				Radiador	X			
	Mecan. Vid. T (E/M)	X					Eixo Volante	X					Tubulação	X		
MOTOR	Bloco	X					Setor Direção	X				Condensador	X			
	Cabeçote	X					Barras Direção	X				EQUIP. SEGURANÇA	Airbag	X		
	Coletores	X				Direção Hidr. / Elét.	X				Cintos de Segurança		X			
	Descarga	X				Bomba Hidráulica	X				Retrovisor Interno		X			
	Silencioso	X				Pedais	X				Retrovisor Externo		X			
ARREFECIMENTO	Radiador	X				FREIOS	Cilindro Mestre	X				ACESSÓRIOS	Triângulo	X		
	Helice Radiador (E/M)	X					Hidro-vácuo	X					Extintor		X	
	Bomba D'água	X					Freio de Estac.	X					Pneus Sobressalente	X		
	Mangueiras	X					Freio ABS	X					Macaco	X		
	Reservatório	X					Módulo ABS	X					Chave de Roda	X		
OUTROS					OUTROS					OUTROS						
Estado de Conservação		REGULAR				OBSERVAÇÕES: PARA-CHOQUE DIANTEIRO LADO ESQUERDO INFERIOR BEM ARRANHADO. PEQUENOS AMASSADOS E ARRANHADOS EM TODA EXTENSÃO VEICULAR.										
DECALQUE DO CHASSI																
Nº Motor		Decalque do Motor														
VALOR DA AVALIAÇÃO R\$		11.826,00														
DATA DA VISTORIA		18-06-2025														
 72-60100484 Assinatura Gleidson Ramonery Pereira Gerência de Transportes T006057-4 TJMG																