

COMPRAS.MG		GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão				LAUDO DE VISTORIA PARA ALIENAÇÃO									
Órgão/Entidade:		TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS				Código do Órgão/Entidade:		1030							
DADOS DO VEÍCULO	Placa:	HNH0223	Chassi:	9BD119205A1065998		Marc/Model:	FIAT/DOBLO HLX 1.8 FLEX								
	Localização física	RUA SÓCRATES ALVIM, 10 - CAMARGOS - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS							Unidade SIAD	1031502					
	Multa e/ou Autuação	NÃO	RENAVAM	200693549		Cor predominante	BRANCO								
	Situação do Motor	MONTADO		Situação Caixa de Marcha		MONTADA									
	Dispositivo de Abastecimento	NÃO		Patrimônio agregado / Implemento com patrimônio		NÃO									
CARROCERIA	ITENS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	ITENS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	ITENS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS
	Capô	X				Bomba Injetora		X			Painel de Instrum.	X			
	Tampa Traseira	X				Central Eletrônica	X				Chave de Seta	X			
	Portas	X				Tanque	X				Carburador/ TBI	X			
	Para-Lamas	X				Turbina	X				Bicos Injetores	X			
	Laterais	X				Cx. Filtro Ar/ Purif.	X				Bomba Combust.	X			
	Para-brisa	X				Eixo Dianteiro		X			Bateria	X			
	Vidro Traseiro	X				Eixo Traseiro	X				Altern. / Gerador	X			
	Vidros Laterais	X				Semi-Eixo	X				Bobina	X			
	Vidros de Porta	X				Embreagem	X				Motor de Arranque	X			
	Forração	X				Câmbio (A/M)	X				Motor Limpador	X			
	Bancos Dianteiros	X				Eixo Cardã	X				Velas	X			
	Bancos Traseiros	X				Diferencial	X				Cabos de Velas	X			
	Para-Choques	X				Juntas Homoc.	X				Faróis	X			
	Amortecedores	X				Alavanca Marcha	X				Farolotes Dianteiros	X			
	Molas/ Fechos	X				Pneus	X				Farolotes Traseiros	X			
	Trancas	X				Rodas ferro	X				Compressor	X			
	Maçanetas Externas	X				Rodas Liga Leve		X			Reservatório de Gás	X			
	Mecan. Vid. D (E/M)	X				Volante	X				Radiador	X			
	Mecan. Vid. T (E/M)	X				Eixo Volante	X				Tubulação	X			
MOTOR	Bloco	X				Setor Direção	X				Condensador	X			
	Cabecote	X				Barras Direção	X				Airbag		X		
	Coletores	X				Direção Hidr./ Elét.	X				Cintos de Segurança	X			
	Descarga	X				Bomba Hidráulica	X				Retrovisor Interno	X			
	Silencioso	X				Pedais	X				Retrovisor Externo	X			
ARREFECIMENTO	Radiador	X				Cilindro Mestre	X				Triângulo	X			
	Hélice Radiador (E/M)	X				Hidro-vácuo	X				Extintor	X			
	Bomba D'água	X				Freio de Estac.	X				Pneus Sobressalente	X			
	Mangueiras	X				Freio ABS		X			Macaco	X			
	Reservatório	X				Módulo ABS		X			Chave de Roda	X			
OUTROS															
Estado de Conservação		REGULAR													
OBSERVAÇÕES: PEQUENOS AMASSADOS E ARRANHADOS EM TODA EXTENSÃO DO VEÍCULO.															
DECALQUE DO CHASSI															
Nº Motor		Decalque do Motor													
VALOR DA AVALIAÇÃO R\$		6.854,00													
DATA DA VISTORIA		17-06-2025													
<i>Guilherme F. Cortez</i> 72-60100484 Assinatura <i>Gleidson Ramanery Pereira</i> Gleidson Ramanery Pereira Gerência de Transportes T006057-4 - TJMG															

Avaliação Preliminar de Veículos para Leilão

Valor de Referência

R\$ 34.270,00

Estado de Conservação

REGULAR

Valor da Avaliação

R\$ 6.854

HNH0223