

COMPRAS.MG		GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão				LAUDO DE VISTORIA PARA ALIENAÇÃO									
Órgão/Entidade:		TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS				Código do Órgão/Entidade:		1030							
DADOS DO VEÍCULO	Placa:	ORC9334		Chassi:	93YHSR6R3EJ235827		Marc/Model:	RENAULT/DUSTER 20 D 4X4							
	Localização física	RUA SÓCRATES ALVIM, 10 – CAMARGOS – BELO HORIZONTE – MINAS GERAIS				Unidade SIAD	1031502								
	Multa e/ou Autuação	NÃO		RENAVAM	997340215		Cor predominante	BRANCO							
	Situação do Motor	MONTADO		Situação Caixa de Marcha	MONTADA										
	Dispositivo de Abastecimento	NÃO		Patrimônio agregado / Implemento com patrimônio NÃO											
CARRCERIA	ITEMS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	ITEMS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	ITEMS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS
	Capô	X				Bomba Injetora	X				PAINEL	Panel de Instrum.	X		
	Tampa Traseira	X				Central Eletrônica	X					Chave de Seta	X		
	Portas	X				Tanque	X				ALIMENT.	Carburador TBI	X		
	Para-Lamas	X				Turbina		X				Bicos Injetores	X		
	Laterais	X				Cx. Filtro Ar/ Purif		X				Bomba Combust.	X		
	Para-brisa	X				Eixo Dianteiro	X				ELETRICIDADE	Bateria	X		
	Vidro Traseiro	X				Eixo Traseiro	X					Altern. / Gerador	X		
	Vidros Laterais	X				Semi-Eixo	X					Bobina	X		
	Vidros de Porta	X				Embreagem	X					Motor de Arranque	X		
	Forração	X				Câmbio (A/M)	X					Motor Limpador	X		
	Bancos Dianteiros	X				Eixo Cardã	X					Velas	X		
	Bancos Traseiros	X				Diferencial	X					Cabos de Velas	X		
	Para-Choques	X				Juntas Homoc.	X					Faróis	X		
	Amortecedores	X				Alavanca Marcha	X					Faroletes Dianteiros	X		
	Molas Fechos	X				Pneus	X					Faroletes Traseiros	X		
	Trancas	X				Rodas ferro		X			AR COND.	Compressor	X		
	Maçanetas Externas	X				Rodas Liga Leve	X					Reservatório de Gás	X		
	Mecan. Vid. D (E/M)	X				Volante	X					Radiador	X		
	Mecan. Vid. T (E/M)	X				Eixo Volante	X					Tubulação	X		
MOTOR	Bloco	X				Setor Direção	X					Condensador	X		
	Cabeçote	X				Barras Direção	X				EQUIP. SEGURANÇA	Airbag	X		
	Coletores	X				Direção Hidr. / Elet.	X					Cintos de Segurança	X		
	Descarga	X				Bomba Hidráulica	X					Retrovisor Interno	X		
	Silencioso	X				Pedais	X					Retrovisor Externo	X		
ARREFECIMENTO	Radiador	X				Cilindro Mestre	X						Triângulo	X	
	Hélice Radiador (E/M)	X				Hidro-vácuo	X					Extintor	X		
	Bomba D'água	X				Freio de Estac.	X				ACESSÓRIOS	Pneus Sobressalente	X		
	Mangueiras	X				Freio ABS	X					Macaco		X	
	Reservatório	X				Módulo ABS	X					Chave de Roda		X	
	OUTROS					OUTROS					OUTROS				
Estado de Conservação		REGULAR													
OBSERVAÇÕES: PEQUENOS ARRANHÕES E AVARIAS EM TODA A EXTENSÃO DO VEÍCULO.															
DECALQUE DO CHASSI															
Nº Motor		Decalque do Motor													
VALOR DA AVALIAÇÃO R\$		9.274,00													
DATA DA VISTORIA		17-06-2025													
Assinatura															
T2- 60100484															
Gleidson Ramanery Pereira Gerência de Transportes T0060574 - T.IMG															

Avaliação Preliminar de Veículos para Leilão

Valor de Referência

R\$ 46.370,00

Estado de Conservação

REGULAR

Valor da Avaliação

R\$ 9.274

ORC9334