

Órgão/Entidade:

TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Código do Órgão/Entidade:

1030

DADOS DO VEÍCULO	Placa:	QMV0J53	Chassi:	9BGJC7520JB272921	Marc/Model:	CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ
	Localização física	RUA SÓCRATES ALVIM, 10 – CAMARGOS – BELO HORIZONTE – MINAS GERAIS			Unidade SIAD	1031502
	Multa e/ou Autuação	NÃO	RENAVAM	1171640681	Cor predominante	BRANCO
	Situação do Motor	MONTADO			Situação Caixa de Marcha	MONTADA
	Dispositivo de Abastecimento	NÃO			Patrimônio agregado / Implemento com patrimônio	NÃO

	CARROCERIA					MOTOR					ARREFECIMENTO					OUTROS				
	ITENS	TEM	S TEM	QUANT	AVARIAS	ITENS	TEM	S TEM	QUANT	AVARIAS	ITENS	TEM	S TEM	QUANT	AVARIAS	ITENS	TEM	S TEM	QUANT	AVARIAS
CARROCERIA	Capô	X				ALIMENTAÇÃO	Bomba Injetora	X			PAINEL	Painel de Instrum.	X			ALIMENT.	Carburador/ TBI	X		
	Tampa Traseira	X					Central Eletrônica	X				Chave de Seta	X				Bicos Injetores	X		
	Portas	X					Tanque	X				Bomba Combust.	X				Bateria	X		
	Para-Lamas	X					Turbina	X				Altern. / Gerador	X				Bobina	X		
	Laterais	X					Cx. Filtro Ar/ Purif.	X				Motor de Arranque	X				Motor Limpador	X		
	Para-brisa	X				TRANSMISSÃO	Eixo Dianteiro	X			ELETRICIDADE	Velas	X			AR COND.	Cabos de Velas	X		
	Vidro Traseiro	X					Eixo Traseiro	X				Farois	X				Faroletes Dianteiros	X		
	Vidros Laterais	X					Semi-Eixo	X				Faroletes Traseiros	X				Compressor	X		
	Vidros de Porta	X					Embreagem	X				Reservatório de Gás	X				Radiador	X		
	Fortação	X					Câmbio (A/M)	X				Tubulação	X				Airbag	X		
	Bancos Dianteiros	X					Eixo Cardã	X				Condensador	X				Cintos de Segurança	X		
	Bancos Traseiros	X					Diferencial	X				Retrovisor Interno	X				Retrovisor Externo	X		
	Para-Choques	X					Juntas Homoc.	X				Triângulo	X				Extintor		X	
	Amortecedores	X					Alavanca Marcha	X				Pneus Sobressalente			X		Macaco	X		
	Molas Fechos	X					Pneus	X				Chave de Roda	X							
	Trancas	X					Rodas ferro	X												
	Maçanetas Externas	X					Rodas Liga Leve			X										
	Mecan. Vid. D (E/M)	X				DIREÇÃO	Volante	X			EQUIP. SEGURANÇA					ACESSÓRIOS				
	Mecan. Vid. T (E/M)	X					Eixo Volante	X												
MOTOR	Bloco	X					Setor Direção	X												
	Cabeçote	X					Barras Direção	X												
	Coletores	X					Direção Hidr./ Elét.	X												
	Descarga	X					Bomba Hidráulica	X												
	Silencioso	X				FREIOS	Pedais	X												
ARREFECIMENTO	Radiador	X					Cilindro Mestre	X												
	Hélice Radiador (E/M)	X					Hidro-vácuo	X												
	Bomba D'água	X					Freio de Estac.	X												
	Mangueiras	X					Freio ABS	X												
	Reservatório	X					Módulo ABS	X												
OUTROS						OUTROS					OUTROS					OUTROS				

Estado de Conservação

REGULAR

OBSERVAÇÕES: PEQUENOS AMIASSADOS E ARRANHADOS EM TODA EXTENSÃO VEICULAR.

DECALQUE DO CHASSI

Nº Motor

Decalque do Motor

VALOR DA AVALIAÇÃO R\$ 11.826,00

DATA DA VISTORIA 18-06-2025

Assinatura

Gleidson Ramalery Pereira
Gerência de Transportes
T006057-4 TJMG

Avaliação Preliminar de Veículos para Leilão

Valor de Referência

R\$ 59.130,00

Estado de Conservação

REGULAR

Valor da Avaliação

R\$ 11.826

QMV0J53