

Órgão/Entidade:		TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS				Código do Órgão/Entidade:		1030								
DADOS DO VEÍCULO	Placa:	PUE8151		Chassi:	9BD11960SG1135024				Marc/Model:	FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8						
	Localização física	RUA SÓCRATES ALVIM, 10 - CAMARGOS - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS								Unidade SIAD	1031502					
	Multa e/ou Autuação	NÃO		RENAVAM	1076984522				Cor predominante	BRANCO						
	Situação do Motor	MONTADO				Situação Caixa de Marcha				MONTADA						
	Dispositivo de Abastecimento	NÃO				Patrimônio agregado / Implemento com patrimônio				NÃO						
CARROCERIA	ITENS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	ITENS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	ITENS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	
	Capô	X				Bomba Injetora		X			Panel de Instrum.	X				
	Tampa Traseira	X				Central Eletrônica	X				Chave de Seta	X				
	Portas	X				Tanque	X				Carburador TBI		X			
	Para-Lamas	X				Turbina		X			Bicos Injetores	X				
	Laterais	X				Cx. Filtro Ar/ Purif.	X				Bomba Combust.	X				
	Para-brisa	X				Eixo Dianteiro	X				Bateria	X				
	Vidro Traseiro	X				Eixo Traseiro	X				Altern. Gerador	X				
	Vidros Laterais	X				Semi-Eixo	X				Bobina	X				
	Vidros de Porta	X				Embreagem	X				Motor de Arranque	X				
	Forração	X				Câmbio (A/M)	X				Motor Limpador	X				
	Bancos Dianteiros	X				Eixo Cardã	X				Velas	X				
	Bancos Traseiros	X				Diferencial	X				Cabos de Velas	X				
	Para-Choques	X				Juntas Homoc.	X				Faróis	X				
	Amortecedores	X				Alavanca Marcha	X				Faróletes Dianteiros	X				
	Molas Fechos	X				Pneus	X				Faróletes Traseiros	X				
	Trancas	X				Rodas ferro	X				Compressor	X				
	Maçanetas Externas	X				Rodas Liga Leve		X			Reservatório de Gás	X				
	Mecan. Vid. D (E.M)	X				Volante	X				Radiador	X				
	Mecan. Vid. T (E.M)	X				Eixo Volante	X				Tubulação	X				
	MOTOR	Bloco	X				Setor Direção	X				Condensador	X			
		Cabeçote	X				Barras Direção	X				Airbag	X			
Coletores		X				Direção Hidr./ Elét.	X				Cintos de Segurança	X				
Descarga		X				Bomba Hidráulica	X				Retrovisor Interno	X				
Silencioso		X				Pedais	X				Retrovisor Externo	X				
ARREFECIMENTO	Radiador	X				Cilindro Mestre	X				Triângulo	X				
	Hélice Radiador (E.M)	X				Hidro-vácuo	X				Extintor	X				
	Bomba D'água	X				Freio de Estac.	X				Pneus Sobressalente	X				
	Mangueiras	X				Freio ABS	X				Macaco	X				
	Reservatório	X				Módulo ABS	X				Chave de Roda	X				
OUTROS																

Estado de Conservação

REGULAR

OBSERVAÇÕES: PEQUENOS AMASSADOS E ARRANHADOS EM TODA EXTENSÃO DO VEÍCULO.

DECALQUE DO CHASSI

Nº Motor


Decalque do Motor

VALOR DA AVALIAÇÃO R\$ 9.794,00

DATA DA VISTORIA 02-07-2025

Assinatura


 72-60100484


 Gleidson Ramanery Pereira
 Gerência de Transportes
 10060574 - TJMG

Avaliação Preliminar de Veículos para Leilão

Valor de Referência

R\$ 48.970,00

Estado de Conservação

REGULAR

Valor da Avaliação

R\$ 9.794

PUE8151