


COMPRAS.MG		GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão				LAUDO DE VISTORIA PARA ALIENAÇÃO												
Órgão/Entidade:		TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS				Código do Órgão/Entidade:		1030										
DADOS DO VEÍCULO	Placa:	ORC8604		Chassi:	9BGPB69M0EB237997		Marc/Model:	CHEVROLET / CRUZE LT NB										
	Localização física	RUA SÓCRATES ALVIM, 10 – CAMARGOS – BELO HORIZONTE – MINAS GERAIS						Unidade SIAD	1031502									
	Multa e/ou Autuação	NÃO		RENAVAM	602464730		Cor predominante	PRETA										
	Situação do Motor	MONTADO				Situação Caixa de Marcha	MONTADA											
	Dispositivo de Abastecimento	NÃO				Patrimônio agregado / Implemento com patrimônio	NÃO											
CARROCERIA	ITENS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	ITENS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	ITENS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS			
	Capô	X				ALIMENTAÇÃO	Bomba Injetora		X			PAINEL	Panel de Instrum.	X				
	Tampa Traseira	X					Central Eletrônica	X					Chave de Seta	X				
	Portas	X					Tanque	X					Carburador TBI		X			
	Para-Lamas	X					Turbina		X				Bicos Injetores	X				
	Laterais	X					Cx. Filtro Ar: Purif.	X					Bomba Combust.	X				
	Para-brisa	X				TRANSMISSÃO	Eixo Dianteiro	X				ELETRICIDADE	Bateria	X				
	Vidro Traseiro	X					Eixo Traseiro	X					Altern. / Gerador	X				
	Vidros Laterais	X					Semi-Eixo	X					Bobina	X				
	Vidros de Porta	X					Embreagem	X					Motor de Arranque	X				
	Forração	X					Câmbio (A/M)	X					Motor Limpador	X				
	Bancos Dianteiros	X					Eixo Cardã	X					Velas	X				
	Bancos Traseiros	X					Diferencial	X					Cabos de Velas	X				
	Para-Choques	X					Juntas Homoc.	X					Faróis	X				
	Amortecedores	X					Alavanca Marcha	X					Farolotes Dianteiros	X				
	Molas Fechos	X					Pneus	X					Farolotes Traseiros	X				
	Trancas	X					Rodas ferro		X				Compressor	X				
	Maçanetas Externas	X					Rodas Liga Leve	X					Reservatório de Gás	X				
	Mecan. Vid. D (E/M)	X					DIREÇÃO	Volante	X					AR COND.	Radiador	X		
	Mecan. Vid. T (E/M)	X						Eixo Volante	X						Tubulação	X		
MOTOR	Bloco	X						Setor Direção	X						Condensador	X		
	Cabeçote	X				Barras Direção		X				EQUIP. SEGURANÇA	Airbag		X			
	Coletores	X				Direção Hidr. / Elét.		X					Cintos de Segurança		X			
	Descarga	X				Bomba Hidráulica	X				Retrovisor Interno		X					
	Silencioso	X				FREIOS	Pedais	X					Retrovisor Externo	X				
ARREFECIMENTO	Radiador	X					Cilindro Mestre	X					Triângulo	X				
	Hélice Radiador (E/M)	X					Hidro-vácuo	X				Extintor	X					
	Bomba D'água	X					Freio de Estac.	X				ACESSÓRIOS	Pneus Sobressalente	X				
	Mangueiras	X					Freio ABS	X					Macaco	X				
	Reservatório	X				Módulo ABS	X				Chave de Roda			X				
OUTROS					OUTROS					OUTROS								
Estado de Conservação		REGULAR																
OBSERVAÇÕES: PEQUENOS AMASSADOS E ARRANHADOS EM TODA EXTENSÃO DO VEÍCULO.																		
DECALQUE DO CHASSI																		
Nº Motor		Decalque do Motor																
VALOR DA AVALIAÇÃO R\$		10.568,00																
DATA DA VISTORIA		17-06-2025																
 72-60100484 Assinatura Gleidson Ramanery Pereira Gerência de Transportes T006057-4 - TJMG																		