

Órgão/Entidade:

TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Código do Órgão/Entidade:

1030

DADOS DO VEÍCULO	Placa:	QMV0J75	Chassi:	9BGJC7520JB273106	Marc/Model:	CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ
	Localização física	RUA SÓCRATES ALVIM, 10 - CAMARGOS - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS			Unidade SIAD	1031502
	Multa e/ou Autuação	NÃO	RENAVAM	1171640819	Cor predominante	BRANCO
	Situação do Motor	MONTADO			Situação Caixa de Marcha	MONTADA
	Dispositivo de Abastecimento	NÃO			Patrimônio agregado / Implemento com patrimônio	NÃO

	ITENS	TEM	S TEM	QUANT	AVARIAS		ITENS	TEM	S TEM	QUANT	AVARIAS		ITENS	TEM	S TEM	QUANT	AVARIAS
CARROCERIA	Capô	X				ALIMENTAÇÃO	Bomba Injetora		X			PANEL	Panel de Instrum.	X			
	Tampa Traseira	X					Central Eletrônica	X					Chave de Seta	X			
	Portas	X					Tanque	X					Carburador: TBI	X			
	Para-Lamas	X					Turbina		X				Bicos Injetores	X			
	Laterais	X					Cx. Filtro Ar: Purif.	X					Bomba Combust.	X			
	Para-brisa	X				TRANSMISSÃO	Eixo Dianteiro	X				ELETRICIDADE	Bateria	X			
	Vidro Traseiro	X					Eixo Traseiro	X					Altern. / Gerador	X			
	Vidros Laterais	X					Semi-Eixo	X					Bobina	X			
	Vidros de Porta	X					Embreagem	X					Motor de Arranque	X			
	Forração	X					Câmbio (A/M)	X					Motor Limpador	X			
	Bancos Dianteiros	X					Eixo Cardã	X					Velas	X			
	Bancos Traseiros	X					Diferencial	X					Cabos de Velas	X			
	Para-Choques	X					Juntas Homoc.	X					Farois	X			
	Amortecedores	X					Alavanca Marcha	X					Faroletes Dianteiros	X			
	Molas Fechos	X					Pneus	X					Faroletes Traseiros	X			
	Trancas	X					Rodas ferro	X				AR COND.	Compressor	X			
	Maçanetas Externas	X					Rodas Liga Leve		X				Reservatório de Gás	X			
	Mecan. Vid. D (E/M)	X				DIREÇÃO	Volante	X					Radiador	X			
	Mecan. Vid. T (E/M)	X					Eixo Volante	X					Tubulação	X			
MOTOR	Bloco	X					Setor Direção	X					Condensador	X			
	Cabeçote	X					Barras Direção	X				EQUIP. SEGURANÇA	Airbag	X			
	Coletores	X					Direção Hidr. / Elét.	X					Cintos de Segurança	X			
	Descarga	X					Bomba Hidráulica	X					Retrovisor Interno	X			
	Silencioso	X				FREIOS	Pedais	X					Retrovisor Externo	X			
ARREFECIMENTO	Radiador	X					Cilindro Mestre	X				ACESSÓRIOS	Triângulo	X			
	Hélice Radiador (E/M)	X					Hidro-vácuo	X					Extintor		X		
	Bomba D'água	X					Freio de Estac.	X					Pneus Sobressalente	X			
	Mangueiras	X					Freio ABS	X					Macaco	X			
	Reservatório	X					Módulo ABS	X				OUTROS	Chave de Roda	X			
OUTROS						OUTROS											

Estado de Conservação

REGULAR

OBSERVAÇÕES: PEQUENOS AMIASSADOS E ARRANHADOS EM TODA EXTENSÃO VEICULAR.

DECALQUE DO CHASSI

Nº Motor

Decalque do Motor

VALOR DA AVALIAÇÃO R\$ 11.826,00

DATA DA VISTORIA 18-06-2025

Assinatura

Gleudson Ramalery Pereira
Gerência de Transportes
T006057-4- TJMG

Avaliação Preliminar de Veículos para Leilão

Valor de Referência

R\$ 59.130,00

Estado de Conservação

REGULAR

Valor da Avaliação

R\$ 11.826

QMV0J75