

COMPRAS.MG		GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão				LAUDO DE VISTORIA PARA ALIENAÇÃO											
Órgão/Entidade:		TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS				Código do Órgão/Entidade:		1030									
DADOS DO VEÍCULO	Placa:	PUE8222	Chassi:	9BD11960SG1134252		Marc/Model:	FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8										
	Localização física	RUA SÓCRATES ALVIM, 10 – CAMARGOS – BELO HORIZONTE – MINAS GERAIS				Unidade SIAD	1031502										
	Multa e/ou Autuação	NÃO		RENAVAM	1077399429	Cor predominante	BRANCO										
	Situação do Motor	MONTADO		Situação Caixa de Marcha		MONTADA											
	Dispositivo de Abastecimento	NÃO		Patrimônio agregado / Implemento com patrimônio				NÃO									
CARROCERIA	ITENS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	ITENS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	ITENS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS		
	Capô	X				ALIMENTAÇÃO	Bomba Injetora		X		PAINEL	Panel de Instrum.	X				
	Tampa Traseira	X					Central Eletrônica	X					Chave de Seta	X			
	Portas	X					Tanque	X					ALIMENT.	Carburador TBI		X	
	Para-Lamas	X					Turbina		X					Bicos Injetores	X		
	Laterais	X					Cx. Filtro Ar/ Purif.	X						Bomba Combust.	X		
	Para-brisa	X				TRANSMISSÃO	Eixo Dianteiro	X			ELETRICIDADE	Bateria	X				
	Vidro Traseiro	X					Eixo Traseiro	X					Altern. / Gerador	X			
	Vidros Laterais	X					Semi-Eixo	X					Bobina	X			
	Vidros de Porta	X					Embreagem	X					Motor de Arranque	X			
	Forração	X					Câmbio (A/M)	X					Motor Limpador	X			
	Bancos Dianteiros	X					Eixo Cardã	X					Velas	X			
	Bancos Traseiros	X					Diferencial	X					Cabos de Velas	X			
	Para-Choques	X					Juntas Homoc.	X					Faróis	X			
	Amortecedores	X					Alavanca Marcha	X					Farolletes Dianteiros	X			
	Molas Fechos	X					Pneus	X					Farolletes Traseiros	X			
	Trancas	X					Rodas ferro	X					AR COND.	Compressor	X		
	Maçanetas Externas	X					Rodas Liga Leve		X					Reservatório de Gás	X		
	Mecan. Vid. D (E.M)	X				DIREÇÃO	Volante	X			Radiador	X					
	Mecan. Vid. T (E.M)	X					Eixo Volante	X				Tubulação		X			
	MOTOR	Bloco	X					Setor Direção	X				Condensador	X			
		Cabeçote	X					Barras Direção	X				EQUIP. SEGURANÇA	Airbag	X		
		Coletores	X					Direção Hidr. / Elét.	X					Cintos de Segurança	X		
		Descarga	X				Bomba Hidráulica	X				Retrovisor Interno		X			
		Silencioso	X				FREIOS	Pedais	X					Retrovisor Externo	X		
ARREFECIMENTO	Radiador	X				Cilindro Mestre		X				Triângulo		X			
	Helice Radiador (E.M)	X				Hidro-vácuo		X				Extintor	X				
	Bomba D'água	X				Freio de Estac.		X				ACESSÓRIOS	Pneus Sobressalente		X		
	Manguueiras	X				Freio ABS		X					Macaco	X			
	Reservatório	X				Módulo ABS	X				Chave de Roda		X				
OUTROS					OUTROS					OUTROS							
Estado de Conservação		REGULAR															
OBSERVAÇÕES: PEQUENOS AMASSADOS E ARRANHADOS EM TODA EXTENSÃO DO VEÍCULO.																	
DECALQUE DO CHASSI																	
Nº Motor		Decalque do Motor															
VALOR DA AVALIAÇÃO R\$		9.794,00															
DATA DA VISTORIA		02-07-2025															
Assinatura																	
Gleidson Ramanery Pereira Gerência de Transportes T006057-4- TJMG																	

Avaliação Preliminar de Veículos para Leilão

Valor de Referência

R\$ 48.970,00

Estado de Conservação

REGULAR

Valor da Avaliação

R\$ 9.794

PUE8222