



COMPRAS.MG				GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão				LAUDO DE VISTORIA PARA ALIENAÇÃO									
Órgão/Entidade: TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS				Código do Órgão/Entidade: 1030													
DADOS DO VEÍCULO	Placa:	ORC8J75	Chassi:	9BGPB69M0EB247388			Marc/Model:	CHEVROLET / CRUZE LT NB									
	Localização física	RUA SÓCRATES ALVIM, 10 – CAMARGOS – BELO HORIZONTE – MINAS GERAIS					Unidade SIAD	1031502									
	Multa e/ou Autuação	NÃO		RENAVAM	1000739543		Cor predominante	PRETA									
	Situação do Motor	MONTADO			Situação Caixa de Marcha		MONTADA										
	Dispositivo de Abastecimento	NÃO			Patrimônio agregado / Implemento com patrimônio			NÃO									
CARROCERIA	ITEMS	TEM	S TEM	QUANT	AVARIAS	ITEMS	TEM	S TEM	QUANT	AVARIAS	ITEMS	TEM	S TEM	QUANT	AVARIAS		
	ALIMENTAÇÃO	Capô	X				Bomba Injetora		X			PAINEL	Panel de Instrum.	X			
		Tampa Traseira	X				Central Eletrônica	X				ALIMENT.	Chave de Seta	X			
		Portas	X				Tanque	X					Carburador: TBI		X		
		Para-Lamas	X				Turbina		X				Bicos Injetores	X			
		Laterais	X				Cx. Filtro Ar: Purif.	X					Bomba Combust.	X			
		Para-brisa	X				TRANSMISSÃO	Eixo Dianteiro	X			ELETRICIDADE	Bateria	X			
		Vidro Traseiro	X					Eixo Traseiro	X					Altern. / Gerador	X		
		Vidros Laterais	X					Semi-Eixo	X					Bobina	X		
		Vidros de Porta	X					Embreagem	X					Motor de Arranque	X		
		Forração	X					Câmbio (A/M)	X					Motor Limpador	X		
		Bancos Dianteiros	X					Eixo Cardã	X					Velas	X		
		Bancos Traseiros	X					Diferencial	X					Cabos de Velas	X		
		Para-Choques	X					Juntas Homoc.	X					Faróis	X		
		Amortecedores	X					Alavanca Marcha	X					Faroletes Dianteiros	X		
		Molas Fechos	X					Pneus	X					Faroletes Traseiros	X		
	Trancas	X				Rodas ferro		X			AR COND.	Compressor	X				
	Maçanetas Externas	X				Rodas Liga Leve	X					Reservatório de Gás	X				
	Mecan. Vid. D (E/M)	X				DIREÇÃO	Volante	X				Radiador	X				
	Mecan. Vid. T (E/M)	X					Eixo Volante	X					Tubulação	X			
MOTOR	Bloco	X					Setor Direção	X				Condensador	X				
	Cabeçote	X					Barras Direção	X				EQUIP. SEGURANÇA	Airbag	X			
	Coletores	X					Direção Hidr. / Elét.	X					Cintos de Segurança	X			
	Descarga	X				Bomba Hidráulica	X				Retrovisor Interno		X				
	Silencioso	X				FREIOS	Pedais	X					Retrovisor Externo	X			
ARREFECIMENTO	Radiador	X					Cilindro Mestre	X					Triângulo	X			
	Hélice Radiador (E/M)	X					Hidro-vácuo	X				Extintor	X				
	Bomba D'água	X					Freio de Estac.	X				ACESSÓRIOS	Pneus Sobressalente	X			
	Mangueiras	X					Freio ABS	X					Macaco	X			
	Reservatório	X				Módulo ABS	X				Chave de Roda			X			
OUTROS						OUTROS					OUTROS						
Estado de Conservação		REGULAR															
OBSERVAÇÕES: PEQUENOS AMASSADOS E ARRANHADOS EM TODA EXTENSÃO DO VEÍCULO.																	
DECALQUE DO CHASSI																	
Nº Motor		Decalque do Motor															
VALOR DA AVALIAÇÃO R\$		10.948,00															
DATA DA VISTORIA		17-06-2025															
Assinatura																	
 72-60100484 																	

Avaliação Preliminar de Veículos para Leilão

Valor de Referência

R\$ 54.740,00

Estado de Conservação

REGULAR

Valor da Avaliação

R\$ 10.948

ORC8J75