

Órgão/Entidade:

TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Código do Órgão/Entidade:

1030

DADOS DO VEÍCULO	Placa:	PUE8121	Chassi:	9BD26512MG9054663	Marc/Model:	FIAT/FIORINO 1.4 FLEX
	Localização física	RUA SÓCRATES ALVIM, 10 – CAMARGOS – BELO HORIZONTE – MINAS GERAIS			Unidade SIAD	1031502
	Multa e/ou Autuação	SIM	RENAVAM	1076902046	Cor predominante	BRANCO
	Situação do Motor	MONTADO			Situação Caixa de Marcha	MONTADA
	Dispositivo de Abastecimento	NÃO			Patrimônio agregado / Implemento com patrimônio	NÃO

	CARROCERIA					MOTOR					ARREFECIMENTO					OUTROS					
	ITENS	TEM	S TEM	QUANT	AVARIAS	ITENS	TEM	S TEM	QUANT	AVARIAS	ITENS	TEM	S TEM	QUANT	AVARIAS	ITENS	TEM	S TEM	QUANT	AVARIAS	
CARROCERIA	Capô	X				ALIMENTAÇÃO	Bomba Injetora		X		PAINEL	Panel de Instrum.	X			ALIMENT.	Carburador/ TBI		X		
	Tampa Traseira	X					Central Eletrônica	X				Chave de Seta	X				Bicos Injetores	X			
	Portas	X					Tanque	X									Bomba Combust.	X			
	Para-Lamas	X					Turbina		X												
	Laterais	X					Cx. Filtro Ar/ Purif.	X													
	Para-brisa	X				TRANSMISSÃO	Eixo Dianteiro	X			ELETRICIDADE	Bateria	X			AR COND.	Compressor	X			
	Vidro Traseiro		X				Eixo Traseiro	X				Altern / Gerador	X				Reservatório de Gás	X			
	Vidros Laterais	X					Semi-Eixo	X				Bobina	X				Radiador	X			
	Vidros de Porta	X					Embreagem	X				Motor de Arranque	X				Tubulação	X			
	Forração	X					Câmbio (A/M)	X				Motor Limpador	X				Condensador	X			
	Bancos Dianteiros	X					Eixo Cardã	X				Velas	X				Airbag	X			
	Bancos Traseiros	X					Diferencial	X				Cabos de Velas	X				Cintos de Segurança	X			
	Para-Choques	X					Juntas Homoc.	X				Faróis	X				Retrovisor Interno		X		
	Amortecedores	X					Alavanca Marcha	X				Faroletes Dianteiros	X				Retrovisor Externo	X			
	Molas Fechos	X					Pneus	X				Faroletes Traseiros	X				Triângulo	X			
	Trancas	X					Rodas ferro	X									Extintor	X			
	Maçanetas Externas	X					Rodas Liga Leve		X								Pneus Sobressalente	X			
	Mecan. Vid. D (E.M)	X				DIREÇÃO	Volante	X			EQUIP. SEGURANÇA					ACESSÓRIOS	Macaco	X			
	Mecan. Vid. T (E.M)	X					Eixo Volante	X									Chave de Roda	X			
MOTOR	Bloco	X					Setor Direção	X													
	Cabeçote	X					Barras Direção	X													
	Coletores	X					Direção Hidr / Elét.	X													
	Descarga	X					Bomba Hidráulica	X													
	Silencioso	X					Pedais	X													
ARREFECIMENTO	Radiador	X			FREIOS	Cilindro Mestre	X			OUTROS					OUTROS						
	Hélice Radiador (E.M)	X					Hidro-vácuo	X													
	Bomba D'água	X					Freio de Estac.	X													
	Mangueiras	X					Freio ABS	X													
	Reservatório	X					Módulo ABS	X													
OUTROS						OUTROS					OUTROS					OUTROS					

Estado de Conservação

REGULAR

OBSERVAÇÕES: PEQUENOS AMASSADOS E ARRANHADOS EM TODA EXTENSÃO DO VEÍCULO.

DECALQUE DO CHASSI

Nº Motor

Decalque do Motor

VALOR DA AVALIAÇÃO R\$ 10.520,00

DATA DA VISTORIA 18-06-2025

Assinatura

[Assinatura]
72 - 60100484

[Assinatura]
Gleidson Ramalery Pereira
Gerência de Transportes
T006057-4 - TJMG

Avaliação Preliminar de Veículos para Leilão

Valor de Referência

R\$ 52.600,00

Estado de Conservação

REGULAR

Valor da Avaliação

R\$ 10.520

PUE8121