

Órgão/Entidade:

TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Código do Órgão/Entidade:

1030

DADOS DO VEÍCULO	Placa:	QMV0E72	Chassi:	9BGJC7520JB233024	Marc/Model:	CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ
	Localização física	RUA SÓCRATES ALVIM, 10 - CAMARGOS - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS			Unidade SIAD	1031502
	Multa e/ou Autuação	NÃO	RENAVAM	1154344689	Cor predominante	BRANCO
	Situação do Motor	MONTADO			Situação Caixa de Marcha	MONTADA
	Dispositivo de Abastecimento	NÃO			Patrimônio agregado / Implemento com patrimônio	NÃO

	ITENS					ITENS					ITENS				
	ITEM	N ITEM	QUANT	AVARIAS		ITEM	ITEM	N ITEM	QUANT	AVARIAS	ITEM	ITEM	N ITEM	QUANT	AVARIAS
CARROCERIA	Capô	X				ALIMENTAÇÃO	Bomba Injetora		X		PAINEL	Painel de Instrum.	X		
	Tampa Traseira	X					Central Eletrônica	X				Chave de Seta	X		
	Portas	X					Tanque	X				Carburador/ TBI	X		
	Para-Lamas	X					Turbina		X			Bicos Injetores	X		
	Laterais	X				TRANSMISSÃO	Cx. Filtro Ar/ Purif	X			ALIMENT.	Bomba Combust.	X		
	Para-brisa	X					Eixo Dianteiro	X				Bateria	X		
	Vidro Traseiro	X					Eixo Traseiro	X				Altern / Gerador	X		
	Vidros Laterais	X					Semi-Eixo	X			ELETRICIDADE	Bobina	X		
	Vidros de Porta	X					Embreagem	X				Motor de Arranque	X		
	Forração	X					Câmbio (A/M)	X				Motor Limpador	X		
	Bancos Dianteiros	X					Eixo Cardã	X				Velas	X		
	Bancos Traseiros	X					Diferencial	X				Cabos de Velas	X		
	Para-Choques	X					Juntas Homoc.	X				Faróis	X		
	Amortecedores	X					Alavanca Marcha	X				Farolletes Dianteiros	X		
	Molas/ Fechos	X					Pneus	X				Farolletes Traseiros	X		
	Trancas	X					Rodas ferro	X			AR COND.	Compressor	X		
	Maçanetas Externas	X					Rodas Liga Leve		X			Reservatório de Gás	X		
	Mecan. Vid. D (E/M)	X				DIREÇÃO	Volante	X				Radiador	X		
	Mecan. Vid. T (E/M)	X					Eixo Volante	X				Tubulação	X		
MOTOR	Bloco	X					Setor Direção	X				Condensador	X		
	Cabeçote	X					Barras Direção	X			EQUIP. SEGURANÇA	Airbag	X		
	Coletores	X				FREIOS	Direção Hidr./ Elér.	X				Cintos de Segurança	X		
	Descarga	X					Bomba Hidráulica	X				Retrovisor Interno	X		
	Silencioso	X					Pedais	X				Retrovisor Externo	X		
ARREFECIMENTO	Radiador	X					Cilindro Mestre	X			ACESSÓRIOS	Triângulo	X		
	Helice Radiador (E/M)	X				OUTROS	Hidro-vácuo	X				Extintor		X	
	Bomba D'água	X					Freio de Estac.	X				Pneus Sobressalente	X		
	Mangueiras	X					Freio ABS	X				Macaco	X		
	Reservatório	X					Módulo ABS	X				Chave de Roda	X		
OUTROS						OUTROS					OUTROS				

Estado de Conservação

REGULAR

OBSERVAÇÕES: PEQUENOS AMASSADOS E ARRANHADOS EM TODA EXTENSÃO VEICULAR.

DECALQUE DO CHASSI

Nº Motor

Decalque do Motor

VALOR DA AVALIAÇÃO R\$ 11.826,00

DATA DA VISTORIA 18-06-2025

Assinatura

Gleidson Ramanery Pereira
Gerência de Transportes
T006057-4 - TJMG

Avaliação Preliminar de Veículos para Leilão

Valor de Referência

R\$ 59.130,00

Estado de Conservação

REGULAR

Valor da Avaliação

R\$ 11.826

QMV0E72