


COMPRAS.MG		GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão				LAUDO DE VISTORIA PARA ALIENAÇÃO										
Órgão/Entidade:		TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS				Código do Órgão/Entidade:		1030								
DADOS DO VEÍCULO	Placa:	PUE8125		Chassi:	9BD26512MG9054651		Marc/Model:	FIAT/FIORINO 1.4 FLEX								
	Localização física	RUA SÓCRATES ALVIM, 10 – CAMARGOS – BELO HORIZONTE – MINAS GERAIS						Unidade SIAD	1031502							
	Multa e/ou Autuação	SIM		RENAVAM	1076902038		Cor predominante	BRANCO								
	Situação do Motor	MONTADO				Situação Caixa de Marcha	MONTADA									
	Dispositivo de Abastecimento	NÃO				Patrimônio agregado / Implemento com patrimônio	NÃO									
CARROCERIA	ITEMS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	ITEMS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	ITEMS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	
	Capô	X				Bomba Injetora		X			PAINEL	Painel de Instrum.	X			
	Tampa Traseira	X				Central Eletrônica	X				ALIMENT.	Chave de Seta	X			
	Portas	X				Tanque	X					Carburador TBI		X		
	Para-Lamas	X				Turbina		X				Bicos Injetores	X			
	Laterais	X				Cx. Filtro Ar/ Purif.	X					Bomba Combust.	X			
	Para-brisa	X				Eixo Dianteiro	X				ELETRICIDADE	Bateria	X			
	Vidro Traseiro		X			Eixo Traseiro	X					Altern. / Gerador	X			
	Vidros Laterais	X				Semi-Eixo	X					Bobina	X			
	Vidros de Porta	X				Embreagem	X					Motor de Arranque	X			
	Forração	X				Câmbio (A/M)	X					Motor Limpador	X			
	Bancos Dianteiros	X				Eixo Cardã	X					Velas	X			
	Bancos Traseiros	X				Diferencial	X					Cabos de Velas	X			
	Para-Choques	X				Juntas Homoc.	X					Faróis	X			
	Amortecedores	X				Alavanca Marcha	X					Farolotes Dianteiros	X			
	Molas Fechos	X				Pneus	X					Farolotes Traseiros	X			
	Trancas	X				Rodas ferro	X					Compressor	X			
	Maçanetas Externas	X				Rodas Liga Leve		X				Reservatório de Gás	X			
	Mecan. Vid. D (E/M)	X				Volante	X				Radiador	X				
	Mecan. Vid. T (E/M)	X				Eixo Volante	X				Tubulação	X				
MOTOR	Bloco	X				Setor Direção	X				AR COND.	Condensador	X			
	Cabeçote	X				Barras Direção	X					Airbag	X			
	Coletores	X				Direção Hidr./ Elét.	X					Cintos de Segurança	X			
	Descarga	X				Bomba Hidráulica	X					Retrovisor Interno		X		
	Silencioso	X				Pedais	X				Retrovisor Externo	X				
	ARREFECIMENTO	Radiador	X				Cilindro Mestre	X				EQUIP. SEGURANÇA	Triângulo	X		
Hélice Radiador (E/M)		X				Hidro-vácuo	X				Extintor		X			
Bomba D'água		X				Freio de Estac.	X				Pneus Sobressalente		X			
Mangueiras		X				Freio ABS	X				Macaco		X			
Reservatório		X				Módulo ABS	X				Chave de Roda	X				
OUTROS												ACESSÓRIOS				
Estado de Conservação		REGULAR														
OBSERVAÇÕES: PEQUENOS AMASSADOS E ARRANHADOS EM TODA EXTENSÃO DO VEÍCULO. CAPÔ FURADO.																
DECALQUE DO CHASSI																
N° Motor					Decalque do Motor											
VALOR DA AVALIAÇÃO R\$ 10.520,00																
DATA DA VISTORIA 02-07-2025																
Assinatura  72-60100484					Assinatura  Gleidson Ramanery Pereira Gerência de Transportes 100605/4 - TJMG											

Avaliação Preliminar de Veículos para Leilão

Valor de Referência

R\$ 52.600,00

Estado de Conservação

REGULAR

Valor da Avaliação

R\$ 10.520

PUE8125