

COMPRAS.MG		GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão				LAUDO DE VISTORIA PARA ALIENAÇÃO										
Órgão/Entidade:		TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS				Código do Órgão/Entidade:		1030								
DADOS DO VEÍCULO	Placa:	PUE8391		Chassi:	9BD11960SG1135568		Marc/Model:	FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8								
	Localização física	RUA SÓCRATES ALVIM, 10 - CAMARGOS - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS				Unidade SIAD	1031502									
	Multa e/ou Autuação	NÃO		RENAVAM	1079078808		Cor predominante	BRANCO								
	Situação do Motor	MONTADO				Situação Caixa de Marcha	MONTADA									
	Dispositivo de Abastecimento	NÃO				Patrimônio agregado / Implemento com patrimônio	NÃO									
CARROCERIA	ITENS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	ITENS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	ITENS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	
	Capô	X				Bomba Injetora		X			PAINEL	Painel de Instrum.	X			
	Tampa Traseira	X				Central Eletrônica	X				ALIMENT.	Chave de Seta	X			
	Portas	X				Tanque	X					Carburador/ TBI		X		
	Para-Lamas	X				Turbina		X				Bicos Injetores	X			
	Laterais	X				Cx. Filtro Ar/ Purif.	X					Bomba Combust.	X			
	Para-brisa	X				Eixo Dianteiro	X				ELETRICIDADE	Bateria	X			
	Vidro Traseiro	X				Eixo Traseiro	X					Altern. / Gerador	X			
	Vidros Laterais	X				Semi-Eixo	X					Bobina	X			
	Vidros de Porta	X				Embreagem	X					Motor de Arranque	X			
	Forração	X				Câmbio (A/M)	X					Motor Limpador	X			
	Bancos Dianteiros	X				Eixo Cardã	X					Velas	X			
	Bancos Traseiros	X				Diferencial	X					Cabos de Velas	X			
	Para-Choques	X				Juntas Homoc.	X					Farois	X			
	Amortecedores	X				Alavanca Marcha	X					Faroletes Dianteiros	X			
	Molas- Fechos	X				Pneus	X					Faroletes Traseiros	X			
	Trancas	X				Rodas ferro	X				AR COND.	Compressor	X			
	Maçanetas Externas	X				Rodas Liga Leve		X				Reservatório de Gás	X			
	Mecan. Vid. D (E/M)	X										Radiador	X			
	Mecan. Vid. T (E/M)	X										Tubulação	X			
	MOTOR	Bloco	X				DIREÇÃO	Volante	X				Condensador	X		
		Cabeçote	X					Eixo Volante	X				Airbag	X		
		Coletores	X					Setor Direção	X				Cintos de Segurança	X		
		Descarga	X					Barras Direção	X				Retrovisor Interno	X		
		Silencioso	X					Direção Hidr./ Elét.	X				Retrovisor Externo	X		
ARREFECIMENTO	Radiador	X				FREIOS	Bomba Hidráulica	X				Triângulo	X			
	Hélice Radiador (E/M)	X					Pedais	X				Extintor	X			
	Bomba D'água	X					Cilindro Mestre	X				ACESSÓRIOS	Pneus Sobressalente	X		
	Mangueiras	X					Hidro-vácuo	X					Macaco	X		
	Reservatório	X					Freio de Estac.	X					Chave de Roda	X		
OUTROS						OUTROS	Freio ABS	X								
							Módulo ABS	X								
Estado de Conservação		REGULAR														
OBSERVAÇÕES: PEQUENOS AMASSADOS E ARRANHADOS EM TODA EXTENSÃO DO VEÍCULO.																
DECALQUE DO CHASSI																
Nº Motor		Decalque do Motor														
VALOR DA AVALIAÇÃO R\$		9.794,00														
DATA DA VISTORIA		02-07-2025														
Assinatura																
72-60100484																
Gleidson Ramalery Pereira Gerência de Transportes 1006057-4- TJMG																

Avaliação Preliminar de Veículos para Leilão

Valor de Referência

R\$ 48.970,00

Estado de Conservação

REGULAR

Valor da Avaliação

R\$ 9.794

PUE8391