

COMPRAS.MG		GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão				LAUDO DE VISTORIA PARA ALIENAÇÃO										
Órgão/Entidade:		TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS				Código do Órgão/Entidade:		1030								
DADOS DO VEICULO	Placa:	QMV0J82		Chassi:	9BGJC7520JB273014		Marc/Model:	CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ								
	Localização física	RUA SÓCRATES ALVIM, 10 – CAMARGOS – BELO HORIZONTE – MIINAS GERAIS				Unidade SIAD	1031502									
	Multa e/ou Autuação	NÃO		RENAVAM	1171640770		Cor predominante	BRANCO								
	Situação do Motor	MONTADO				Situação Caixa de Marcha	MONTADA									
	Dispositivo de Abastecimento	NÃO				Patrimônio agregado / Implemento com patrimônio	NÃO									
CARROCERIA	ITEMS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	ITEMS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	ITEMS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	
	Capô	X				Bomba Injetora		X			Panel	Panel de Instrum.	X			
	Tampa Traseira	X				Central Eletrônica	X					Chave de Seta	X			
	Portas	X				Tanque	X					Carburador/ TBI	X			
	Para-Lamas	X				Turbina		X				Bicos Injetores	X			
	Laterais	X				Cx. Filtro Ar/ Purif.	X					Bomba Combust.	X			
	Para-brisa	X				Eixo Dianteiro	X					Bateria	X			
	Vidro Traseiro	X				Eixo Traseiro	X					Altern. Gerador	X			
	Vidros Laterais	X				Semi-Eixo	X					Bobina	X			
	Vidros de Porta	X				Embreagem	X					Motor de Arranque	X			
	Forração	X				Câmbio (A/M)	X					Motor Limpador	X			
	Bancos Dianteiros	X				Eixo Cardã	X					Velas	X			
	Bancos Traseiros	X				Diferencial	X					Cabos de Velas	X			
	Para-Choques	X				Juntas Homoc.	X					Farois	X			
	Amortecedores	X				Alavanca Marcha	X					Faroletes Dianteiros	X			
	Molas Fechos	X				Pneus	X					Faroletes Traseiros	X			
	Trancas	X				Rodas ferro	X					Compressor	X			
	Maçanetas Externas	X				Rodas Liga Leve		X				Reservatório de Gás	X			
	Mecan. Vid. D (E/M)	X										Radiador	X			
	Mecan. Vid. T (E/M)	X										Tubulação	X			
MOTOR	Bloco	X				Volante	X					Condensador	X			
	Cabeçote	X				Eixo Volante	X					Airbag	X			
	Coletores	X				Setor Direção	X					Cintos de Segurança	X			
	Descarga	X				Barras Direção	X					Retrovisor Interno	X			
	Silencioso	X				Direção Hidr./ Elét.	X					Retrovisor Externo	X			
ARREFECIMENTO	Radiador	X				Bomba Hidráulica	X					Triângulo	X			
	Helice Radiador (E/M)	X				Pedais	X					Extintor		X		
	Bomba D'água	X				Cilindro Mestre	X					Pneus Sobressalente	X			
	Mangueiras	X				Hidro-vácuo	X					Macaco	X			
	Reservatório	X				Freio de Estac.	X					Chave de Roda	X			
OUTROS						Freio ABS	X									
						Módulo ABS	X									
Estado de Conservação		REGULAR														
OBSERVAÇÕES PEQUENOS AMASSADOS E ARRANHADOS EM TODA EXTENSÃO VEICULAR.																
DECALQUE DO CHASSI																
Nº Motor		Decalque do Motor														
VALOR DA AVALIAÇÃO R\$		11.826,00														
DATA DA VISTORIA		18-06-2025														
Assinatura																
72-60100484																
Gleidson Ramonery Pereira Gerência de Transportes T000057-4 - TJMG																

Avaliação Preliminar de Veículos para Leilão

Valor de Referência

R\$ 59.130,00

Estado de Conservação

REGULAR

Valor da Avaliação

R\$ 11.826

QMV0J82