


COMPRAS.MG		GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão				LAUDO DE VISTORIA PARA ALIENAÇÃO											
Órgão/Entidade:		TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS				Código do Órgão/Entidade: 1030											
DADOS DO VEÍCULO	Placa:	PUE8392	Chassi:	9BD11960SG1135571			Marc/Model:	FIAT/DOBLÓ ESSENCE 1.8									
	Localização física	RUA SÓCRATES ALVIM, 10 – CAMARGOS – BELO HORIZONTE – MINAS GERAIS						Unidade SIAD	1031502								
	Multa e/ou Autuação	NÃO	RENAVAM			1079078840	Cor predominante	BRANCO									
	Situação do Motor	MONTADO			Situação Caixa de Marcha			MONTADA									
	Dispositivo de Abastecimento	NÃO			Patrimônio agregado / Implemento com patrimônio NÃO												
CARROCERIA	ITENS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	ITENS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	ITENS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS		
	Capô	X				ALIMENTAÇÃO	Bomba Injetora		X			PAINEL	Painel de Instrum.	X			
	Tampa Traseira	X					Central Eletrônica	X					Chave de Seta	X			
	Portas	X					Tanque	X					Carburador TBI		X		
	Para-Lamas	X					Turbina		X				Bicos Injetores	X			
	Laterais	X					Cx. Filtro Ar Purif.	X					Bomba Combust.	X			
	Para-brisa	X				TRANSMISSÃO	Eixo Dianteiro	X				ELETRICIDADE	Bateria	X			
	Vidro Traseiro	X					Eixo Traseiro	X					Altern. Gerador	X			
	Vidros Laterais	X					Semi-Eixo	X					Bobina	X			
	Vidros de Porta	X					Embreagem	X					Motor de Arranque	X			
	Forração	X					Câmbio (A/M)	X					Motor Limpador	X			
	Bancos Dianteiros	X					Eixo Cardã	X					Velas	X			
	Bancos Traseiros	X					Diferencial	X					Cabos de Velas	X			
	Para-Choques	X					Juntas Homoc.	X					Farois	X			
	Amortecedores	X					Alavanca Marcha	X					Faroletes Dianteiros	X			
	Molas Fechos	X					Pneus	X					Faroletes Traseiros	X			
	Trancas	X					Rodas ferro	X					Compressor	X			
	Maçanetas Externas	X					Rodas Liga Leve		X				Reservatório de Gás	X			
	Mecan. Vid. D (E/M)	X					DIREÇÃO	Volante	X					AR COND.	Radiador	X	
	Mecan. Vid. T (E/M)	X				Eixo Volante		X				Tubulação	X				
	MOTOR	Bloco	X					Setor Direção	X				Condensador		X		
		Cabeçote	X					Barras Direção	X				Airbag		X		
		Coletores	X					Direção Hidr./ Elét.	X				Cintos de Segurança		X		
		Descarga	X				Bomba Hidráulica	X				Retrovisor Interno	X				
		Silencioso	X				Pedais	X				Retrovisor Externo	X				
	ARREFECIMENTO	Radiador	X				FREIOS	Cilindro Mestre	X				EQUIP. SEGURANÇA	Triângulo	X		
		Hélice Radiador (E/M)	X					Hidro-vácuo	X					Extintor	X		
		Bomba D'água	X					Freio de Estac.	X					Pneus Sobressalente	X		
Mangueiras		X				Freio ABS		X				Macaco		X			
Reservatório		X				Módulo ABS		X				Chave de Roda		X			
OUTROS						OUTROS					OUTROS						
Estado de Conservação		REGULAR															
OBSERVAÇÕES: PARA-CHOQUE E PORTAS TRASEIRAS AMASSADAS. PEQUENOS AMASSADOS E ARRANHADOS EM TODA EXTENSÃO DO VEÍCULO.																	
DECALQUE DO CHASSI																	
Nº Motor		Decalque do Motor															
VALOR DA AVALIAÇÃO R\$		9.794,00															
DATA DA VISTORIA		02-07-2025															
Assinatura																	
 72-60100484  Gleidson Ramalho Pereira Gerência de Transportes T006057-4 TJMG																	

Avaliação Preliminar de Veículos para Leilão

Valor de Referência

R\$ 48.970,00

Estado de Conservação

REGULAR

Valor da Avaliação

R\$ 9.794

PUE8392