

COMPRAS.MG		GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão				LAUDO DE VISTORIA PARA ALIENAÇÃO										
Órgão/Entidade:		TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS				Código do Órgão/Entidade:		1030								
DADOS DO VEICULO	Placa:	PUE8126	Chassi:	9BD26512MG9054773		Marc/Model:	FIAT/FIORINO 1.4 FLEX									
	Localização física	RUA SÓCRATES ALVIM, 10 – CAMARGOS – BELO HORIZONTE – MINAS GERAIS				Unidade SIAD	1031502									
	Multa e/ou Autuação	SIM		RENAVAM	1076902054	Cor predominante	BRANCO									
	Situação do Motor	MONTADO		Situação Caixa de Marcha		MONTADA *										
	Dispositivo de Abastecimento	NÃO		Patrimônio agregado / Implemento com patrimônio				NÃO								
CARROCERIA	ITEMS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	ITEMS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	ITEMS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	
	Capô	X				Bomba Injetora		X			PAINEL	Panel de Instrum.	X			
	Tampa Traseira	X				Central Eletrônica	X					Chave de Seta	X			
	Portas	X				Tanque	X				ALIMENT.	Carburador/ TBI		X		
	Para-Lamas	X				Turbina		X				Bicos Injetores	X			
	Laterais	X				Cx. Filtro Ar Purif.	X					Bomba Combust.	X			
	Para-brisa	X				Eixo Dianteiro	X				ELETRICIDADE	Bateria	X			
	Vidro Traseiro		X			Eixo Traseiro	X						Altern. / Gerador	X		
	Vidros Laterais	X				Semi-Eixo	X						Bobina	X		
	Vidros de Porta	X				Embreagem	X						Motor de Arranque	X		
	Forração	X				Câmbio (A/M)	X						Motor Limpador	X		
	Bancos Dianteiros	X				Eixo Cardã	X						Velas	X		
	Bancos Traseiros	X				Diferencial	X						Cabos de Velas	X		
	Para-Choques	X				Juntas Homoc.	X						Farois	X		
	Amortecedores	X				Alavanca Marcha	X						Faroletes Dianteiros	X		
	Molas Fechos	X				Pneus	X						Faroletes Traseiros	X		
	Trancas	X				Rodas ferro	X				AR COND.	Compressor	X			
	Maçanetas Externas	X				Rodas Liga Leve		X					Reservatório de Gás	X		
	Mecan. Vid. D (E/M)	X				Volante	X						Radiador	X		
	Mecan. Vid. T (E/M)	X				Eixo Volante	X						Tubulação	X		
MOTOR	Bloco	X				Setor Direção	X					Condensador	X			
	Cabeçote	X				Barras Direção	X				EQUIP. SEGURANÇA	Airbag	X			
	Coletores	X				Direção Hidr./ Elét.	X						Cintos de Segurança	X		
	Descarga	X				Bomba Hidráulica	X						Retrovisor Interno		X	
	Silencioso	X				Pedaís	X						Retrovisor Externo	X		
					Cilindro Mestre	X						Triângulo	X			
ARREFECIMENTO	Radiador	X				Hidro-vácuo	X				ACESSÓRIOS	Extintor	X			
	Helice Radiador (E/M)	X				Freio de Estac.	X						Pneus Sobressalente	X		
	Bomba D'água	X				Freio ABS	X						Macaco	X		
	Mangueiras	X				Módulo ABS	X						Chave de Roda	X		
	Reservatório	X														
OUTROS											OUTROS					
Estado de Conservação		REGULAR														
OBSERVAÇÕES: PEQUENOS AMASSADOS E ARRANHADOS EM TODA EXTENSÃO DO VEÍCULO.																
DECALQUE DO CHASSI																
Nº Motor		Decalque do Motor														
VALOR DA AVALIAÇÃO R\$		10.520,00														
DATA DA VISTORIA		18-06-2025														
Assinatura																
 72-60 100484 Gleidson Ramanery Pereira Gerência de Transportes T006057-4 - TJMG																

Avaliação Preliminar de Veículos para Leilão

Valor de Referência

R\$ 52.600,00

Estado de Conservação

REGULAR

Valor da Avaliação

R\$ 10.520

PUE8126