

COMPRAS.MG				GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão				LAUDO DE VISTORIA PARA ALIENAÇÃO							
Órgão/Entidade: TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS				Código do Órgão/Entidade: 1030											
DADOS DO VEÍCULO	Placa:	QMV1A02	Chassi:	9BGJC7520JB267445			Marc/Model:	CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ							
	Localização física	RUA SÓCRATES ALVIM, 10 – CAMARGOS – BELO HORIZONTE – MINAS GERAIS					Unidade SIAD	1031502							
	Multa e/ou Autuação	NÃO	RENAVAM	1171640932			Cor predominante	BRANCO							
	Situação do Motor	MONTADO			Situação Caixa de Marcha			MONTADA							
	Dispositivo de Abastecimento	NÃO			Patrimônio agregado / Implemento com patrimônio			NÃO							
CARROCERIA	ITEMS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	ITEMS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	ITEMS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS
	Capô	X				Bomba Injetora		X			PAINEL	Painel de Instrum.	X		
	Tampa Traseira	X				Central Eletrônica	X				ALIMENT.	Chave de Seta	X		
	Portas	X				Tanque	X					Carburador: TBI	X		
	Para-Lamas	X				Turbina		X				Bicos Injetores	X		
	Laterais	X				Cx. Filtro Ar: Purif.	X					Bomba Combust.	X		
	Para-brisa	X				Eixo Dianteiro	X				ELETRICIDADE	Bateria	X		
	Vidro Traseiro	X				Eixo Traseiro	X					Altern. / Gerador	X		
	Vidros Laterais	X				Semi-Eixo	X					Bobina	X		
	Vidros de Porta	X				Embreagem	X					Motor de Arranque	X		
	Forração	X				Câmbio (A/M)	X					Motor Limpador	X		
	Bancos Dianteiros	X				Eixo Cardã	X					Velas	X		
	Bancos Traseiros	X				Diferencial	X					Cabos de Velas	X		
	Para-Choque	X				Juntas Homoc.	X					Faróis	X		
	Amortecedores	X				Alavanca Marcha	X					Faroles Dianteiros	X		
	Molas Fechos	X				Pneus	X					Faroles Traseiros	X		
	Trancas	X				Rodas ferro	X				AR COND.	Compressor	X		
	Maçanetas Externas	X				Rodas Liga Leve		X				Reservatório de Gás	X		
	Mecan. Vid. D (E/M)	X				Volante	X					Radiador	X		
	Mecan. Vid. T (E/M)	X				Eixo Volante	X					Tubulação	X		
MOTOR	Bloco	X				Setor Direção	X				EQUIP. SEGURANÇA	Condensador	X		
	Cabeçote	X				Barras Direção	X					Airbag	X		
	Coletores	X				Direção Hídr./ Elét.	X					Cintos de Segurança	X		
	Descarga	X				Bomba Hidráulica	X					Retrovisor Interno	X		
	Silencioso	X				Pedais	X				Retrovisor Externo	X			
ARREFECIMENTO	Radiador	X				Cilindro Mestre	X				ACESSÓRIOS	Triângulo	X		
	Hélice Radiador (E/M)	X				Hidro-vácuo	X					Extintor		X	
	Bomba D'água	X				Freio de Estac.	X					Pneus Sobressalente	X		
	Mangueiras	X				Freio ABS	X					Macaco	X		
	Reservatório	X				Módulo ABS	X				Chave de Roda	X			
OUTROS					OUTROS					OUTROS					
Estado de Conservação		REGULAR													
OBSERVAÇÕES: PEQUENOS AMASSADOS E ARRANHADOS EM TODA EXTENSÃO VEICULAR.															
DECALQUE DO CHASSI															
Nº Motor		Decalque do Motor													
VALOR DA AVALIAÇÃO R\$		11.826,00													
DATA DA VISTORIA		18-06-2025													
Assinatura															
72 - 60100484															
Gleidson Ramany Pereira Gerência de Transportes T008057-4- TJMG															

Avaliação Preliminar de Veículos para Leilão

Valor de Referência

R\$ 59.130,00

Estado de Conservação

REGULAR

Valor da Avaliação

R\$ 11.826

QMV1A02