

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO: Pavimentação e drenagem na Rua Paulo Freire, Jardim Jaraguá, Distrito Anhanguera, São Paulo – SP

LOCAL: Rua Paulo Freire, Jardim Jaraguá, São Paulo – SP, 05273-060

Imagem 01 – Via sem elementos de drenagem




RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Imagem 02 – Via sem calçada e sargenta.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Imagem 03 – Via sem coletores de água pluvial



São Paulo, 13 de novembro de 2025



Engº Paulo José Lamoglia Baptistella
Coordenador II de Projetos e Obras
SUB-PR/CPO