

RELATORIO FOTOGRAFICO

**Parnarama/MA
2026**

TRECHO 02 (ALMECEGAS – RIBEIRÃO)



Vegetação e área de mata nas margens. Necessária limpeza lateral.



Trecho em área de mata. Necessária limpeza lateral e manutenção.



Trecho com pedras soltas. Necessária manutenção.



Poeiras e buracos. Necessária melhoria e recomposição do revestimento

JOHATAN
GOMES AMORIM
05166981332

Assinado digitalmente por JOHATAN GOMES
AMORIM:05166981332
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=Videoconferencia,
OU=33442422000176, OU=AC SyngularID
Multipla, CN=JOHATAN GOMES AMORIM:
05166981332
Razão: Eu sou o autor desse documento
Localização:
Data: 2026-06-17 11:07:18