

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS CONDIÇÕES EXISTENTES DAS ESTRADAS VICINAIS
QUE SERÃO RECUPERADAS NO MUNICÍPIO DE PARNARAMA-MA.

Parnarama - MA

2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



TRECHO 03 (FEITORIA – OLHO D'ÁGUA)



Excesso de poeira na estiagem. Necessária melhoria do revestimento.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



S 5° 49' 20.884", W 43° 30' 6.141"

Via estreitada e Vegetação excessiva nas margens. Necessária manutenção e limpeza lateral.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Excesso de poeira na estiagem. Necessária melhoria do revestimento.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



S 5° 48' 58.494", W 43° 30' 11.369"

Via estreitada e Vegetação excessiva nas margens. Necessária limpeza lateral.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



S 5° 45' 26.132", W 43° 30' 5.279"

Excesso de poeira na estiagem. Necessária melhoria do revestimento.

JOHATAN GOMES
AMORIM:
05166981332

Assinado digitalmente por JOHATAN GOMES
AMORIM:05166981332
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital
PF, A1, OU=Videoconferencia,
OU=33442422000176, OU=AC SyngularID
Multipla, CN=JOHATAN GOMES AMORIM:
05166981332
Razão: Eu sou o autor desse documento
Localização:
Data: 2025-12-24 17:09:33