

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra: Reparo na passagem molhada da comunidade Coqueiro.

Localização: Comunidade Coqueiro, s/n, Zona Rural, Itaueira-PI.













Itaueira-PI, 15 de Agosto de 2022.

ANTONIO MARCOS HOLANDA SOUSA
ENGENHEIRO CIVIL|CREA-PI/29131