



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Proprietário : Prefeitura Municipal de Açailândia

Objeto: Construção de um campo society contemplado com vestuário

Local: Assentamento Califórnia, Açailândia-MA

Endereço: Rua Oziel Alves

Assunto: Relatório fotográfico referente à construção do campo e vestuário

Situação atual: O campo se encontra em situação precária, pois não tem grama em boas condições, traves, pintura...

### 1. CAMPO EXISTENTE



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6

#### CONSTATAÇÕES:

1 - Foto 1, 2: Traves quebradas, sem proteção de rede.

2 - Foto 3, 4, 5 e 6: Campo com a grama totalmente seca, demarcação com pouca visibilidade

Açailândia/MA, 20 de agosto de 2024.