



Figura 61 - Imagem satélite com a localização do furo ST-16



Figura 62 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-16



Figura 63 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-16



Figura 64 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-15




Figura 65 - Imagem satélite com a localização do furo ST-17



Figura 66 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-17



Figura 67 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-17



Figura 68 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-17




Figura 69 - Imagem satélite com a localização do furo ST-18



Figura 70 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-18



Figura 71 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-18




Figura 72 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-18




Figura 73 - Imagem satélite com a localização do furo ST-19



Figura 74 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-19



Figura 75 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-19



Figura 76 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-19



Figura 78 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-20



Figura 80 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-20




Figura 81 - Imagem satélite com a localização do furo ST-21



Figura 82 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-21



Figura 83 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-21



Figura 84 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-21



Figura 85 - Imagem satélite com a localização do furo ST-22



Figura 86 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-22



Figura 87 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-22



Figura 88 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-22



Figura 89 - Imagem satélite com a localização do furo ST-23



Figura 90 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-23



Figura 91 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-23



Figura 92 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-23




Figura 93 - Imagem satélite com a localização do furo ST-24



Figura 94 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-24



Figura 95 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-24



Figura 96 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-24



Figura 97 - Imagem satélite com a localização do furo ST-25



Figura 98 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-25



Figura 99 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-25



Figura 100 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-25



Figura 101 - Imagem satélite com a localização do furo ST-26



Figura 102 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-26



Figura 103 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-26



Figura 104 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-26



Figura 105 - Imagem satélite com a localização do furo ST-27



Figura 106 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-27



Figura 107 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-27



Figura 108 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-27



Figura 109 - Imagem de satélite com a localização do furo ST-28



Figura 110 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-28



Figura 111 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-28



Figura 112 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-28



Figura 113 - Imagem satélite com a localização do furo ST-30



Figura 114 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-29



Figura 115 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-29



Figura 116 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-29



Figura 117 - Imagem satélite com a localização do furo ST-30



Figura 118 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-30.



Figura 119 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-30



Figura 120 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-30.



Figura 121 - Imagem satélite com a localização do furo ST-31



Figura 122 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-31.



Figura 123 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-31



Figura 124 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-31



Figura 125 - Imagem satélite com a localização do furo ST-32



Figura 126 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-32.



Figura 127 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-32



Figura 128 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-32



Figura 129 - Imagem satélite com a localização do furo ST-33



Figura 130 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-33



Figura 131 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-33



Figura 132 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-33



Figura 133 - Imagem satélite com a localização do furo ST-34



Figura 134 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-34



Figura 135 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-34



Figura 136 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-34



Figura 137 - Imagem satélite com a localização do furo ST-35



Figura 138 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-35



Figura 139 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-35



Figura 140 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-35



Figura 141 - Imagem satélite com a localização do furo ST-36



Figura 142 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-36



Figura 143 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-36



Figura 144 - Imagem satélite com a localização do furo ST-37



Figura 145 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-37



Figura 146 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-37



Figura 147 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-37



Figura 148 - Imagem satélite com a localização do furo ST-38



Figura 149 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-38



Figura 150 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-38



Figura 151 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-38



Figura 152 - Imagem satélite com a localização do furo ST-39



Figura 153 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-39



Figura 154 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-39



Figura 155 - Imagem satélite com a localização do furo ST-40



Figura 156 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-40



Figura 157 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-40



Figura 158 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-40



Figura 159 - Imagem satélite com a localização do furo ST-41



Figura 160 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-41



Figura 161 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-41



Figura 162 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-41



Figura 163 - Imagem satélite com a localização do furo ST-42



Figura 164 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-42



Figura 165 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-42



Figura 166 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-42



Figura 167 - Imagem satélite com a localização do furo ST-43



Figura 168 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-43



Figura 169 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-43



Figura 170 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-43



Figura 171 - Imagem satélite com a localização do furo ST-44



Figura 172 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-44



Figura 173 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-44



Figura 174 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-44



Figura 175 - Imagem satélite com a localização do furo ST-46



Figura 176 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-45



Figura 177 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-45



Figura 178 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-45



Figura 179 - Imagem satélite com a localização do furo ST-46



Figura 180 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-46



Figura 181 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-46



Figura 182 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-46



Figura 183 - Imagem satélite com a localização do furo ST-47



Figura 184 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-47



Figura 185 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-47



Figura 186 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-47



Figura 187 - Imagem satélite com a localização do furo ST-48



Figura 188 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-48



Figura 189 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-48



Figura 190 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-48



Figura 191 - Imagem satélite com a localização do furo ST-49



Figura 192 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-49



Figura 193 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-49



Figura 194 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-49



Figura 195 - Imagem satélite com a localização do furo ST-50



Figura 196 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-50



Figura 197 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-50



Figura 198 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-50



Figura 199 - Imagem satélite com a localização do furo ST-51



Figura 200 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-51



Figura 201 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-51



Figura 202 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-51



Figura 203 - Imagem satélite com a localização do furo ST-52



Figura 204 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-52



Figura 205 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-52



Figura 206 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-52



Figura 207 - Imagem satélite com a localização do furo ST-53



Figura 208 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-53



Figura 209 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-53



Figura 210 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-53



Figura 211 - Imagem satélite com a localização do furo ST-54



Figura 212 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-54



Figura 213 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-54



Figura 214 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-54



Figura 215 - Imagem satélite com a localização do furo ST-55



Figura 216 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-55



Figura 217 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-55



Figura 218 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-55



Figura 219 - Imagem satélite com a localização do furo ST-56



Figura 220 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-56



Figura 221 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-56



Figura 222 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-56



Figura 223 - Imagem satélite com a localização do furo ST-57



Figura 224 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-57



Figura 225 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-57



Figura 226 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-57



Figura 227 - Imagem satélite com a localização do furo ST-58



Figura 228 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-58



Figura 229 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-58



Figura 230 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-58



Figura 231 - Imagem satélite com a localização do furo ST-59



Figura 232 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-59



Figura 233 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-59



Figura 234 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-59



Figura 235 - Imagem satélite com a localização do furo ST-60



Figura 236 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-60



Figura 237 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-60



Figura 238 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-60



Figura 239 - Imagem satélite com a localização do furo ST-61



Figura 240 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-61



Figura 241 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-61



Figura 242 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-61



Figura 243 - Imagem satélite com a localização do furo ST-62



Figura 244 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-62



Figura 245 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-62



Figura 246 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-62



Figura 247 - Imagem satélite com a localização do furo ST-63



Figura 248 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-63



Figura 249 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-63



Figura 250 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-63



Figura 251 - Imagem satélite com a localização do furo ST-64



Figura 252 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-64



Figura 253 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-64



Figura 254 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-64



Figura 255 - Imagem satélite com a localização do furo ST-65



Figura 256 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-65



Figura 257 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-65



Figura 258 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-65



Figura 259 - Imagem satélite com a localização do furo ST-67



Figura 260 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-66



Figura 261 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-66



Figura 262 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-66



Figura 263 - Imagem satélite com a localização do furo ST-67



Figura 264 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-67



Figura 265 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-67



Figura 266 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-67



Figura 267 - Imagem satélite com a localização do furo ST-68



Figura 268 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-68



Figura 269 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-68




Figura 270 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-68



Figura 271 - Imagem satélite com a localização do furo ST-69



Figura 272 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-69



Figura 273 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-69



Figura 274 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-69



Figura 275 - Imagem satélite com a localização do furo ST-70



Figura 276 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-70



Figura 277 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-70



Figura 278 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-70



Figura 279 - Imagem satélite com a localização do furo ST-71



Figura 280 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-71



Figura 281 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-71



Figura 282 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-71




Figura 283 - Imagem satélite com a localização do furo ST-72



Figura 284 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-72



Figura 285 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-72



Figura 286 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-72




Figura 287 - Imagem satélite com a localização do furo ST-73



Figura 288 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-73



Figura 289 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-73



Figura 290 - Imagem satélite com a localização do furo ST-74



Figura 291 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-74



Figura 292 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-74



Figura 293 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-74



Figura 294 - Imagem satélite com a localização do furo ST-75



Figura 295 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-75



Figura 296 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-75



Figura 297 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-75