



Figura 298 - Imagem satélite com a localização do furo ST-76



Figura 299 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-76



Figura 300 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-76



Figura 301 - Imagem satélite com a localização do furo ST-77



Figura 302 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-77



Figura 303 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-77



Figura 304 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-77



Figura 305 - Imagem satélite com a localização do furo ST-78



Figura 306 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-78



Figura 307 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-78



Figura 308 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-78



Figura 309 - Imagem satélite com a localização do furo ST-79



Figura 310 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-79



Figura 311 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-79



Figura 312 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-79




Figura 313 - Imagem satélite com a localização do furo ST-80



Figura 314 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-80



Figura 315 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-80



Figura 316 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-80



Figura 317 - Imagem satélite com a localização do furo ST-81



Figura 318 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-81



Figura 319 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-81



Figura 320 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-81



Figura 321 - Imagem satélite com a localização do furo ST-82



Figura 322 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-82



Figura 323 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-82



Figura 324 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-82



Figura 325 - Imagem satélite com a localização do furo ST-83



Figura 326 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-83



Figura 327 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-83



Figura 328 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-83



Figura 329 - Imagem satélite com a localização do furo ST-84



Figura 330 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-84



Figura 331 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-84



Figura 332 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-84



Figura 333 - Imagem satélite com a localização do furo ST-85



Figura 334 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-85



Figura 335 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-85



Figura 336 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-85



Figura 337 - Imagem satélite com a localização do furo ST-86



Figura 338 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-86



Figura 339 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-86



Figura 340 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-86



Figura 341 - Imagem satélite com a localização do furo ST-87



Figura 342 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-87



Figura 343 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-87



Figura 344 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-87



Figura 345 - Imagem satélite com a localização do furo ST-88



Figura 346 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-88



Figura 347 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-88



Figura 348 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-88



Figura 349 - Imagem satélite com a localização do furo ST-89



Figura 350 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-89



Figura 351 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-89



Figura 352 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-89



Figura 353 - Imagem satélite com a localização do furo ST-90



Figura 354 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-90



Figura 355 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-90



Figura 356 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-90



Figura 357 - Imagem satélite com a localização do furo ST-91



Figura 358 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-91



Figura 359 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-91



Figura 360 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-91



Figura 361 - Imagem satélite com a localização do furo ST-92



Figura 362 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-92



Figura 363 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-92



Figura 364 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-92




Figura 365 - Imagem satélite com a localização do furo ST-93



Figura 366 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-93



Figura 367 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-93



Figura 368 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-93



Figura 369 - Imagem satélite com a localização do furo ST-94



Figura 370 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-94



Figura 371 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-94



Figura 372 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-94



Figura 373 - Imagem satélite com a localização do furo ST-95



Figura 374 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-95



Figura 375 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-95



Figura 376 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-95



Figura 377 - Imagem satélite com a localização do furo ST-96



Figura 378 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-96



Figura 379 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-96



Figura 380 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-96



Figura 381 - Imagem satélite com a localização do furo ST-97



Figura 382 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-97



Figura 383 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-97



Figura 384 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-97



Figura 385 - Imagem satélite com a localização do furo ST-98



Figura 386 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-98



Figura 387 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-98



Figura 388 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-98



Figura 389 - Imagem satélite com a localização do furo ST-99



Figura 390 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-99



Figura 391 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-99



Figura 392 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-99



Figura 393 - Imagem satélite com a localização do furo ST-100



Figura 394 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-100



Figura 395 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-100



Figura 396 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-100



Figura 397 - Imagem satélite com a localização do furo ST-101



Figura 398 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-101



Figura 399 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-101



Figura 400 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-101



Figura 401 - Imagem satélite com a localização do furo ST-102



Figura 402 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem ST-102



Figura 403 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-102



Figura 404 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-102



Figura 405 - Imagem satélite com a localização do furo ST - 103



Figura 406 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem do ST-103



Figura 407 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-103



Figura 408 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-103



Figura 409 - Imagem satélite com a localização do furo ST-104



Figura 410 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem do ST-104



Figura 411 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-104



Figura 412 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-104



Figura 413 - Imagem satélite com a localização do furo ST-105



Figura 414 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem do ST-105



Figura 415 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-105



Figura 416 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-105




Figura 417 - Imagem satélite com a localização do furo ST-106



Figura 418 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem do ST-106



Figura 419 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-106



Figura 420 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-106




Figura 421 - Imagem satélite com a localização do furo ST-107



Figura 422 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem do ST-107



Figura 423 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-107



Figura 424 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-107



Figura 425 - Imagem satélite com a localização do furo ST-108



Figura 426 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem do ST-108



Figura 427 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-108



Figura 428 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-108



Figura 429 - Imagem satélite com a localização do furo ST-109



Figura 430 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem do ST-109



Figura 431 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-109



Figura 432 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-109



Figura 433 - Imagem satélite com a localização do furo ST-110



Figura 434 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem do ST-110



Figura 435 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-110



Figura 436 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-110



Figura 437 - Imagem satélite com a localização do furo ST-111



Figura 438 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem do ST-111



Figura 439 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-111



Figura 440 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-111



Figura 441 - Imagem satélite com a localização do furo ST-112



Figura 442 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem do ST-112



Figura 443 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-112



Figura 444 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-112



Figura 445 - Imagem satélite com a localização do furo ST-113



Figura 446 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem do ST-113



Figura 447 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-113



Figura 448 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-113



Figura 449 - Imagem satélite com a localização do furo ST-114



Figura 450 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem do ST-114



Figura 451 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-114



Figura 452 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-114



Figura 453 - Imagem satélite com a localização do furo ST-115



Figura 454 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem do ST-115



Figura 455 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-115



Figura 456 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-115



Figura 457 - Imagem satélite com a localização do furo ST-116



Figura 458 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem do ST-116



Figura 459 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-116



Figura 460 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-116



Figura 461 - Imagem satélite com a localização do furo ST-117



Figura 462 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem do ST-117



Figura 463 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-117



Figura 464 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-117



Figura 465 - Imagem satélite com a localização do furo ST-118



Figura 466 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem do ST-118



Figura 467 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-118



Figura 468 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-118



Figura 469 - Imagem satélite com a localização do furo ST-119



Figura 470 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem do ST-119



Figura 471 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-119



Figura 472 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-119




Figura 473 - Imagem satélite com a localização do furo ST-120



Figura 474 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem do ST-120



Figura 475 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-120



Figura 476 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-120




Figura 477 - Imagem satélite com a localização do furo ST-121



Figura 478 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem do ST-121



Figura 479 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-121



Figura 480 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-121



Figura 481 - Imagem satélite com a localização do furo ST-122



Figura 482 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem do ST-122



Figura 483 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-122



Figura 484 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-122



Figura 485 - Imagem satélite com a localização do furo ST-123



Figura 486 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem do ST-123



Figura 487 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-123



Figura 488 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-123



Figura 489 - Imagem satélite com a localização do furo ST-124



Figura 490 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem do ST-124



Figura 491 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-124



Figura 492 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-124



Figura 493 - Imagem satélite com a localização do furo ST-125



Figura 494 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem do ST-125



Figura 495 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-125



Figura 496 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-125




Figura 497 - Imagem satélite com a localização do furo ST-126



Figura 498 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem do ST-126



Figura 499 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-126



Figura 500 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-126



Figura 502 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem do ST-127



Figura 504 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-127




Figura 505 - Imagem satélite com a localização do furo ST-128



Figura 506 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem do ST-128



Figura 507 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-128



Figura 508 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-128



Figura 509 - Imagem satélite com a localização do furo ST-129



Figura 510 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem do ST-129



Figura 511 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-129



Figura 512 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-129




Figura 513 - Imagem satélite com a localização do furo ST-130



Figura 514 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem do ST-130



Figura 515 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-130



Figura 516 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-130



Figura 517 - Imagem satélite com a localização do furo ST-131



Figura 518 - Detalhe da equipe iniciando a sondagem do ST-131



Figura 519 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem ST-131



Figura 520 - Indicação da profundidade obtida durante o avanço da sondagem ST-131

9.2 Documentação fotográfica – Sondagem a Percussão



Figura 521 - Imagem satélite com a localização do furo SPT-01



Figura 522 - Equipe iniciando a sondagem do SPT-01



Figura 523 - Equipe avançando a sondagem SPT-01



Figura 524 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem SPT-01




Figura 525 - Imagem satélite com a localização do furo SPT-02



Figura 526 - Equipe iniciando a sondagem do SPT-02



Figura 527 - Equipe avançando a sondagem do SPT-02



Figura 528 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem SPT-02



Figura 529 - Imagem satélite com a localização do furo SPT-03



Figura 530 - Equipe iniciando a sondagem do SPT-03



Figura 531 - Equipe avançando a sondagem do SPT-03



Figura 532 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem SPT-03



Figura 533 - Imagem satélite com a localização do furo SPT-04



Figura 534 - Equipe iniciando a sondagem do SPT-04



Figura 535 - Equipe avançando a sondagem do SPT-04



Figura 536 - Imagem satélite com a localização do furo SPT-05



Figura 537 - Equipe iniciando a sondagem do SPT-05



Figura 538 - Equipe avançando a sondagem do SPT-05



Figura 539 - Indicação da amostra de solo obtida durante a execução da sondagem SPT-05