

CRONOGRAMA DO SERVIÇO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	ENDEREÇO
1.	<p>669660 - MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO - Obs: OBSERVE O CRONOGRAMA DO SERVIÇO.</p> <p>Manutenção preventiva em 25 ares condicionados, 05 de 18.000 btus, 1 de 12.000 btus, 7 de 24.000 e 6 de 30.000 btus, 6 de 22.000 btus. ATENÇÃO 1 ar condicionado de 24.000 btus fica em Bitupitá a 30km de Barroquinha.</p> <p>MANUTENÇÃO PREVENTIVA – Limpeza e higienização.</p>	UN	25	Travessa do Campo, nº 101, Centro, Barroquinha/CE.
2.	<p>858414 - MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO 18 000 BTUS Obs: OBSERVE O CRONOGRAMA DO SERVIÇO.</p> <p>Manutenção corretiva em 4 ares condicionados, de 18.000 btus, com substituição de peça tipo a placa e outras peças se for necessário e reposição de gás caso necessite. MANUTENÇÃO CORRENTIVA.</p>	UN	04	Travessa do Campo, nº 101, Centro, Barroquinha/CE.

ITEM	CAPACIDADE BTUS	MODELO	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO DOS AMBIENTES
01	30.000	38CQD03051MC 42XQM30C5	01	Sala dos Professores
02	18.000	PAC18000FM9	01	Secretaria
03	12.000	HEF112B2FB	01	Coordenação
04	30.000	MSE1-30CR	01	Laboratório de Ciências
05	18.000	ICS18FR4-02	01	Direção
06	18.000	ICS18FR4-02	01	Administrativo/Financeiro
07	18.000	CBN18CBBNA	02	Sala de Informática
08	24.000	HJFI24C2WC	02	Sala 07

09	24.000	HJFI24C2WC	02	Sala 08
10	24.000	HJFI24C2WC	02	Sala 09
11	30.000	LCST30F-021	02	Sala 10
12	30.000	LCST30F-021	02	Sala 11
13	22.000	TAC-22CSA2	02	Sala 12
14	22.000	TAC-22CSA2	02	Sala 13
15	22.000	TAC-22CSA2	02	Sala 14
16	24.000	PH24000FM4	01	Sala professores extensão, Bitupitá.
17	18.000	HSFI18C2IA	01	Com Problemas
18	18.000	HSFI18C2IA	01	Com Problemas
19	18.000	HSFI18C2IA	01	Com Problemas
20	18.000	HSFI18C2IA	01	Com Problemas
TOTAL			29	