











Av. Jório Fernandes
PLANTA BAIXA
-5.792355, -37.562544

LEGENDA DE SIMBOLOS	
[Símbolo]	DESCRIÇÃO
[Símbolo]	DESCRIÇÃO
[Símbolo]	DESCRIÇÃO
[Símbolo]	DESCRIÇÃO
[Símbolo]	DESCRIÇÃO
[Símbolo]	DESCRIÇÃO



RN 117 - Saída para Olho d'Água do Borges RN
PLANTA BAIXA
-5.792259, -37.565918

LEGENDA DE SIMBOLOS	
[Símbolo]	DESCRIÇÃO
[Símbolo]	DESCRIÇÃO
[Símbolo]	DESCRIÇÃO
[Símbolo]	DESCRIÇÃO
[Símbolo]	DESCRIÇÃO
[Símbolo]	DESCRIÇÃO



Autor

Proprietário

Responsável Técnico

Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Caraúbas
SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Objeto:

PROJETO DE PLANTAS DE SITUAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO

Rua: RUA AV JÓRIO FERNANDES

Barra: CONJUNTO GUIDO GURGEL

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

Conteúdo: PLANTA DE SITUAÇÃO, LOCALIZAÇÃO, MAPA GERAL, DETALHES E LEGENDA.

Autor do Projeto - CAU: MIKAEL ROSSON SOUZA SANTOS

CAU: A1967428

Prancha: 03/06

Escala: Indicadas

Data: OUTUBRO / 2025