


Belo Jardim 12 de Março de 2025

LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

EM VISTORIA REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2025 SOB O INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL E URBANISMO NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ROMÃO RODRIGUES Nº 172 (DISTRITO DE XUCURU)
POR ENG. ANTONIO JERONIMO
VERIFICOU-SE QUE A EDIFICAÇÃO CONSTA DE UM PAVIMENTO TÉRREO, COMPOSTO POR UM TERRAÇO, 03 SALAS, 03 QUARTO SENDO UM DELES SUITE, UMA COZINHA E 01 QUINTAL

A EDIFICAÇÃO É COMPOSTA POR ALVENARIA DE TIJOLOS COM REVESTIMENTO POR ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, PISO CERAMICO, PORTAS EM MADEIRAS, FORRO PVC E COBERTA COM TELHA CERÂMICA. E SUAS INSTALAÇÕES LÉTRICA E HIDRAULICAS ESTÃO FUNCIONANDO NORMALMENTE COMO AS INSTALAÇÕES SANITARIAS. TAMBÉM SE ENCONTRA FUNCIONANDO NORMALMENTE E A PINTURA DE TODA EDIFICAÇÃO SE ENCONTRA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.

EM VIRTUDE DO EXPOSTO ATESTO QUE A EDIFICAÇÃO A CIMA DESCRITA ENCONTRA-SE EM BOAS CONDIÇÕES DE ESTABILIDADE E FUNCIONALIDADE, ATENDENDO O USO PREVISTO.



ENG. ANTONIO JERONIMO
DIRETOR DE OBRAS
CREA - 23162- PE


Belo jardim 12 de Março de 2025

LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

EM VISTORIA REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2025 SOB O INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL E URBANISMO NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ROMÃO RODRIGUES Nº 172 (DISTRITO DE XUCURU)
POR ENG. ANTONIO JERONIMO
VERIFICOU-SE QUE A EDIFICAÇÃO CONSTA DE UM PAVIMENTO TÉRREO, COMPOSTO POR UM TERRAÇO, 03 SALAS, 03 QUARTO SENDO UM DELES SUITE, UMA COZINHA E 01 QUINTAL

A EDIFICAÇÃO É COMPOSTA POR ALVENARIA DE TIJOLOS COM REVESTIMENTO POR ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, PISO CERAMICO, PORTAS EM MADEIRAS, FORRO PVC E COBERTA COM TELHA CERÂMICA. E SUAS INTALAÇÕES LÉTRICA E HIDRAULICAS ESTÃO FUNCIONANDO NORMALMENTE COMO AS INSTALAÇÕES SANITARIAS. TAMBÉM SE ENCONTRA FUNCIONSANDO NORMALMENTE E A PINTURA DE TODA EDIFICAÇÃO SE ENCONTRA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.

EM VIRTUDE DO EXPOSTO ATESTO QUE A EDIFICAÇÃO A CIMA DESCRITA ENCONTRA-SE EM BOAS CONDIÇÕES DE ESTABILIDADE E FUNCIONALIDADE, ATENDENDO O USO PREVISTO.


ENG. ANTONIO JERONIMO
DIRETOR DE OBRAS
CREA - 23162-PE



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL

REFERÊNCIA:

RUA ROMÃO RODRIGUES (DISTRITO DE XUCURU)

DATA:

12/03/2025



DIRETORIA

NOME:

ASSINATURA:

FUNÇÃO:



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL

REFERÊNCIA:

RUA ROMÃO RODRIGUES (DISTRITO DE XUCURU)

DATA:

12/03/2025



NOME:

ASSINATURA:

DIRETORIA

FUNÇÃO:

