



Ausência de linha d'água
E 333980 N 8963822

277 m de 00 00201 10.001.25
00 00201 10.001.25
00 00201 10.001.25
00 00201 10.001.25
00 00201 10.001.25

Ausência de linha d'água
E 333979 N 8963825

277 m de 00 00201 10.001.25
00 00201 10.001.25
00 00201 10.001.25
00 00201 10.001.25
00 00201 10.001.25

Ausência de linha d'água
E 333984 N 8963808

277 m de 00 00201 10.001.25
00 00201 10.001.25
00 00201 10.001.25
00 00201 10.001.25
00 00201 10.001.25

Ausência de linha d'água
E 333953 N 8963802

277 m de 00 00201 10.001.25
00 00201 10.001.25
00 00201 10.001.25
00 00201 10.001.25
00 00201 10.001.25

Melhor com saprelia
E 333920 N 8963757
Largura (LD) = 0,30

277 m de 00 00201 10.001.25
00 00201 10.001.25
00 00201 10.001.25
00 00201 10.001.25
00 00201 10.001.25

Melhor com saprelia
E 333920 N 8963760
Largura (LD) = 0,15

277 m de 00 00201 10.001.25
00 00201 10.001.25
00 00201 10.001.25
00 00201 10.001.25
00 00201 10.001.25

AVULGAÇÃO EXPEDITA	S
Condição do dispositivo	S
Presença de sedimentos	S
Presença de entulho	S
Ostentação	S

AVULGAÇÃO EXPEDITA	S
Condição do dispositivo	S
Presença de sedimentos	S
Presença de entulho	S
Ostentação	S



LEGENDA DA PLANTA BAIXA:

CONVENÇÃO:

OBSERVAÇÕES:

- SENTIDO DE ESCOAMENTO DA ÁGUA
- NOTA 1 - PRESSÃO (Disponibilidade diferenciada/umidade não detalhada em mais de 50%)
- NOTA 2 - RUIV (Obstrução provocada por ramais e 2. Ruis indicadas em azul possuem
- NOTA 3 - RAZOAVEL (Obstrução por ruis)
- NOTA 4 - BOM (Obstrução por ruis, vegetação rasa
- NOTA 5 - OTIMO (Obstrução em boas condições, livre de obstruções)

30	ENSAIO INICIAL	01/2022
31	DISCERNIMENTO	DATA

RESPTIC	SIDJELI TEIXEIRA MAGALHÃES - CREA Nº 18070979-8-DPE
---------	---

PROJETO: PLANO DE MICRODRENAGEM DE PETROLINA
ASSINTO: CADASTRO EXPEDITO DA MICRODRENAGEM
LOCALIZAÇÃO: RUA MAR DO CARIBE, BARRIO ANTÔNIO CASSIMIRO, PETROLINA/PE
ESCALA: PLANTA BAIXA
INDICADA: PPCA, MICRO ANTÔNIO CASSIMIRO

PETROLINA Engenharia
podca Engenharia Ltda
PPCA Engenharia Ltda
podca@podca-eng.br

RESERVA Nº 06 / 26



27 de 04 de 2022 13:52:13
 2500 - Avenida Tarsila Tasmiãna
 2500 - Avenida Tarsila Tasmiãna
 2500 - Avenida Tarsila Tasmiãna

Medeiro com sarjeta
 E: 334093 N: 8983745
 Largura (LD) = 0,30

AVALIAÇÃO EXPEDITA

Condições do dispositivo	N
Presença de sedimentos	N
Presença de entulho	N
Ostacões	N

27 de 04 de 2022 13:52:13
 2500 - Avenida Tarsila Tasmiãna
 2500 - Avenida Tarsila Tasmiãna
 2500 - Avenida Tarsila Tasmiãna

Medeiro com sarjeta
 E: 334005 N: 8983884
 Largura (LD) = 0,30

AVALIAÇÃO EXPEDITA

Condições do dispositivo	N
Presença de sedimentos	N
Presença de entulho	N
Ostacões	N

27 de 04 de 2022 13:52:13
 2500 - Avenida Tarsila Tasmiãna
 2500 - Avenida Tarsila Tasmiãna
 2500 - Avenida Tarsila Tasmiãna

Medeiro com sarjeta
 E: 334098 N: 8983761
 Largura (LD) = 0,30

AVALIAÇÃO EXPEDITA

Condições do dispositivo	S
Presença de sedimentos	S
Presença de entulho	N
Ostacões	N

27 de 04 de 2022 13:52:13
 2500 - Avenida Tarsila Tasmiãna
 2500 - Avenida Tarsila Tasmiãna
 2500 - Avenida Tarsila Tasmiãna

Medeiro com sarjeta
 E: 334098 N: 8983761
 Largura (LD) = 0,30

AVALIAÇÃO EXPEDITA

Condições do dispositivo	S
Presença de sedimentos	S
Presença de entulho	N
Ostacões	S

27 de 04 de 2022 13:52:13
 2500 - Avenida Tarsila Tasmiãna
 2500 - Avenida Tarsila Tasmiãna
 2500 - Avenida Tarsila Tasmiãna

Medeiro com sarjeta
 E: 333963 N: 8983905
 Largura (LD) = 0,30

AVALIAÇÃO EXPEDITA

Condições do dispositivo	S
Presença de sedimentos	S
Presença de entulho	N
Ostacões	N

27 de 04 de 2022 13:52:13
 2500 - Avenida Tarsila Tasmiãna
 2500 - Avenida Tarsila Tasmiãna
 2500 - Avenida Tarsila Tasmiãna

Medeiro com sarjeta
 E: 333960 N: 8983616
 Largura (LD) = 0,30

AVALIAÇÃO EXPEDITA

Condições do dispositivo	S
Presença de sedimentos	S
Presença de entulho	N
Ostacões	S

LEGENDA DA PLANTA BAIXA:

- SENTIDO DE ESCOAMENTO DA ÁGUA
- FONTO BAIXO
- FONTO ALTO

CONVENÇÃO:

- NOTA 1 - PRESSÃO (Disponível para identificação)
- NOTA 2 - RUA (Obstrução providenciada por fantasia e 2 Ruas indicadas em azul possuem pressão designada superior)
- NOTA 3 - RAZÃO (Obstrução providenciada por fantasia 3 Coordenadas no sistema UTM Datum SIRGAS2000, Zona 24L)
- NOTA 4 - BOM (Obstrução por lixo, vegetação rasa)
- NOTA 5 - OTILHO (Obstrução em locais condições livre de obstruções)

OBSERVAÇÕES:

30	ENSAIO INICIAL	01/2022
31	DISCROMAÇÃO	
ENSCORES		

RESPTIC	SIDCILEI TEIXEIRA MAGALHÃES - CREIA Nº 1807079754-DPE
---------	---

PROJETO: PLANO DE MICRODRENAGEM DE BETULINA
 ASSINTO: CADASTRO E VEDADO DA MICRODRENAGEM
 LOCALIZAÇÃO: RUA MAR DA NORUEGA, BAIRRO ANTÔNIO CASSIMIRO, PETROLINA/PE
 ESCALA: PLANTA BAIXA

PETROLINA Engenharia

pdca Engenharia Ltda
 pdca@pdca.com.br

PROJETO: PPCA MICRO ANTÔNIO CASSIMIRO
 DATA: 08/26