



# ZONA MILITAR



CAIXA DE PASSAGEM	
Nº: 02	
E 339930 N 8963353	
PROFUNDIDADE = 1,70 m	
AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	BOM
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	N
Entulho / Lixo	N



CAIXA DE PASSAGEM	
Nº: 01	
E 339944 N 8963341	
PROFUNDIDADE = 1,00 m	
AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	RUIM
Danificada (tampa)	S
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	S
Entulho / Lixo	S



OBSERVAÇÕES:

- Ruas indicadas em **vermelho** possuem drenagem superficial;
- Ruas indicadas em **azul** possuem drenagem profunda;
- Coordenadas no sistema UTM, Datum SIRGAS2000, Zona 24L.

LEGENDA DA PLANTA BAIXA:

- SENTIDO DE ESCOAMENTO DA ÁGUA
- PONTO BAIXO
- PONTO ALTO
- BOCA DE LOBO SIMPLES
- CAIXA COM GRELHA
- CAIXA SEM GRELHA
- GALERIA DE CONCRETO (Ø INDICADO)
- GALERIA DE PEAD (Ø INDICADO)
- POÇO VISITA DE DRENAGEM

CONVENÇÃO:

- RUIM (Dispositivo obstruído em mais de 50%)
- RAZOÁVEL (Dispositivo obstruído em menos de 50%)
- BOM (Dispositivo livre de obstruções)
- S - SIM N - NÃO

00	EMISSÃO INICIAL	OUT/2022	RESP.TEC.
Nº	DISCRIMINAÇÃO	DATA	
	EMISSÕES		



PROJETO : PLANO DE MACRODRENAGEM DE PETROLINA			
ASSUNTO : CADASTRO EXPEDITO DA MICRODRENAGEM			
LOCALIZAÇÃO : AVENIDA PEDRINHAS, ZONA MILITAR, PETROLINA/PE			
ESCALA:	ARQUIVO:	DESENHO Nº:	
INDICADA	PLANTA BAIXA	PDCA_MICRO_ZONA_MILITAR	02 / 02

SIDCLEI TEIXEIRA MAGALHÃES - CREA Nº 180070675-8 D-PE