

Relatório de visita técnica		
1- Identificação		
Dados do Solicitante	Nome:	SAAE Carmo de Minas - MG
	CNPJ:	10.624.592/0001-76
Dados do Local	Nome:	BHS BOMBAS HIDRAULICAS E SERVICOS LTDA - EPP
	CNPJ:	13576654/0001-00
	Endereço:	Rua Romualdo José da Silva - Contagem - MG
Profissional Responsável	Nome:	Kayo Vinycyus de Souza Oliveira
	CPF:	079.387.786-56
	Cargo:	Diretor Executivo
2- Objetivo e Escopo		
Constatar as reais possibilidades e condições no que tange a localização, equipamentos, ferramental e pessoal técnico (MECÂNICOS, ELETROTÉCNICOS E TÉCNICOS DE AUTOMAÇÃO) para a prestação de Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva em Conjuntos Motobombas de Superfície e Conjuntos Motobombas Submersas		
3- Metodologia		
Os itens e informações utilizados para gerar este documento baseou-se no Edital do Processo Licitatório nº. 007/2025 - Modalidade: Inexigibilidade nº. 004/2025 - Procedimento: Credenciamento Eletrônico nº. 001/2025		
4- Vistoria e Constatações		
Foram analisados 21 itens, seguem as constatações referentes as conformidades.		
Conformidade		Descrição do item analisados e referencias do edital
Sim	Não	
x		8.2.5.1. Chaves e ferramentas manuais compatíveis com a execução dos serviços.
	x	8.2.5.2. 01 (um) Paquímetro digital e analógico para correta medição e precisão.
	x	8.2.5.3. 01 (um) Micrômetro externo e interno para correta medição e precisão de medições pequenas.
	x	8.2.5.4. 01 (um) Relógio comparador com suporte magnético para comparação de peças.
	x	8.2.5.5. 01 (um) Torquímetro com faixa de torque adequada para precisão no aperto dos parafusos.
	x	8.2.5.6. 01 (um) Medidor de espessura de lâminas para medir a folga ou o espaço das superfícies.
	x	8.2.5.7. 01 (um) Alinhador a laser para eixos e acoplamentos para ajustar a posição e orientação dos eixos.
	x	8.2.5.8. 01 (uma) Balanceadora dinâmica para rotores e impulsores para corrigir os desequilíbrios em rotores.
	x	8.2.5.9. 01 (um) Comparador óptico para verificação de desalinhamento.
x		8.2.5.10. 01 (um) Extrator de rolamentos e polias para remover rolamentos de eixos.
x		8.2.5.11. 01 (uma) Prensa hidráulica para montagem de rolamentos.
	x	8.2.5.12. 01 (uma) Engraxadeira manual e pneumática para aplicar graxas em pontos de difícil acesso.

	x	8.2.5.13. 01 (um) Multímetro ou Alicates Amperímetro TRMS para medições de grandezas elétricas.
	x	8.2.5.14. 01 (um) Megôhmetro para teste de isolamento de motores.
	x	8.2.5.15. 01 (um) Osciloscópio portátil para análise de sinais elétricos.
	x	8.2.5.16. 01 (um) Analisador de vibração para detecção de falhas mecânicas.
	x	8.2.5.17. 01 (um) Medidor de capacitância para testes de capacitores.
	x	8.2.5.18. 01 (um) Estroboscópio digital para análise de rotação.
	x	8.2.5.19. 01 (um) Manômetro digital e analógico para medição da pressão em testes de bombeamento.
	x	8.2.5.20. 01 (um) Vacuômetro para análise de sucção em testes de bombeamento.
	x	8.2.5.21. 01 (uma) Bomba de teste hidrostático para ensaios de vedação.

Registro fotográfico encontra-se anexo à este documento.

5- Análise Técnica

Com base na vistoria realizada e no edital previamente disponibilizado, constata-se que a área da oficina atende o que é demandado, entretanto, carece de estrutura básica para realizar a prestação de serviços especializados na área de Mecânica Industrial, onde compreende a manutenção corretiva e preventiva em Conjuntos Motobombas de Superfície e Conjuntos Motobombas Submersas fora de garantia e os que vierem a sair, para as Estações Elevatórias de Água Bruta (EEAB), Estações Elevatórias de Água Tratada (EEAT), Estação Elevatória de Água Potável, Estação de Tratamento de Água (ETA) e Poços Artesianos do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Carmo de Minas, MG

6- Conclusão e Parecer

Conclui-se que a empresa analisada não possui os requisitos mínimos para estar habilitada no credenciamento analisado. Assim, recomenda a inabilitação da proponente.

7- Encerramento

Kayo Vinycyus de Souza Oliveira
Diretor Executivo
Eng. Químico
Bach. Ciência e Tecnologia
Esp. Eng. Sanitária e Ambiental
CREA 226246/D