

As imagens são da porta na qual precisa ser instalada a barra antipânico com fechadura e chaves na cor preta. A primeira imagem mostra o lado de fora da porta da sala 402, que se encontra sem a fechadura. A segunda imagem ilustra o lado de dentro da mesma porta com a barra já instalada, mas que devido à questões de incompatibilidade não foi possível adquirir apenas a fechadura de forma individual.

