

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: Palmeira dos Índios – AL

Data do levantamento: 30/05/2025

Responsável técnica: Arq. e Urb. Milenne Barbosa Teixeira

Colaboração: Arq. e Urb. Júlia Grasiella Lima e Silva Rodrigues

Este levantamento fotográfico tem como objetivo registrar e documentar as condições atuais da Praça, localizada no município de Palmeira dos Índios – AL. A ação integra o processo de diagnóstico preliminar para a requalificação do espaço, considerando aspectos paisagísticos, ambientais, urbanísticos e culturais.

As imagens apresentadas a seguir foram coletadas in loco no dia 30 de maio de 2025, com foco na identificação de elementos existentes, como vegetação, mobiliário urbano, acessos, iluminação, infraestrutura e condições do solo. Também foram observados pontos críticos relacionados à manutenção, limpeza, acessibilidade e uso do espaço pela comunidade.

O registro visual servirá de subsídio técnico para a elaboração de propostas de intervenção que valorizem a identidade cultural ligada à obra e à memória de Graciliano Ramos, promovam o uso coletivo e assegurem maior conforto, funcionalidade e integração urbana à praça.



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19

SITUAÇÃO ATUAL E JUSTIFICATIVA PARA INTERVENÇÃO IMEDIATA

A área da praça situada em Palmeira dos Índios encontra-se atualmente **cercada por tapumes metálicos**, remanescente de uma obra paralisada, o que **restringe o acesso da população e reforça a percepção de abandono urbano**. O entorno imediato revela **cenário de descaso**, com:

- **Acúmulo de entulhos e lixo** espalhado;
- **Vegetação alta e desordenada**;
- **Ausência total de mobiliário urbano funcional**;
- **Escadarias danificadas e muros de contenção comprometidos**;
- **Falta de iluminação pública eficiente**, agravando a insegurança no período noturno.

Essas condições inviabilizam o uso pleno e seguro do espaço, sobretudo para **crianças, idosos e pessoas com deficiência**. O ambiente, hoje desocupado e degradado, **favorece práticas inadequadas**, como o descarte irregular de resíduos, e não atende aos critérios mínimos de acessibilidade, conforto e segurança.

Importância da Intervenção

A praça possui **localização estratégica e potencial como espaço de lazer, convivência e identidade cultural** da comunidade. A requalificação visa:

- **Resgatar a função social** do espaço público;
- **Reintegrar à praça ao cotidiano da população** por meio de um projeto acessível, inclusivo e seguro;
- **Valorizar o entorno urbano** e estimular a sensação de pertencimento;
- **Atender às diretrizes de sustentabilidade, acessibilidade universal e segurança urbana**.