RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ATUAIS CONDIÇÕES DA EDIFICAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ

Atendendo à solicitação da Secretaria de Educação, fica exposto a seguir as atuais condições da Escola Municipal São José, localizada na Rua Alameda Júlia de Deus, Setor Nossa Senhora do Carmo, Niquelândia, Goiás, que será objeto de ampliação e reforma.

1 – LOCALIZAÇÃO



IMAGEM 01 – IMAGEM DO GOOGLE MAPS.

2 – FOTOS



FOTO 01 – ENTRADA



FOTO 02 – BANHEIRO ACESSÍVEL



FOTO 03 – INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DO BANHEIRO



FOTO 04 – VISTA SUPERIOR DOS SANITÁRIOS



FOTO 05 – SANITÁRIO MASCULINO



FOTO 06 –SANITÁRIO FEMININO



FOTO 07 –SANITÁRIO MASCULINO



FOTO 08 – SANITÁRIOS



FOTO 09 – VISTA FRONTAL



FOTO 10 – VISTA LATERAL



FOTO 11 – VISTA FRONTAL



FOTO 12 – VISTA LATERAL



FOTO 13 – LATERAL DA ESCOLA



FOTO 14 – LATERAL DA QUADRA DE ESPORTES



FOTO 15 – FRENTE DA QUADRA DE ESPORTES

Dou por encerrado o presente relatório em 17 (dezessete) folhas de papel formato A4, rubricadas e assinadas pelo representante da Secretaria de Planejamento.

Niquelândia, 14 de outubro de 2026.

Digitally signed by TAFYA DE LOURDES SILVA DE ASSIS
Date: 2026.10.19 14:17:59 GMT-03:00
Reason: Arquivo assinado eletronicamente
Location: BR

TÁFYA DE LOURDES SILVA DE ASSIS
Engenheira Civil
CREA: 1016488483AP-GO