RELATORIO FOTOGRAFICO DE SITUAÇÃO ATUAL

Reforma do Centro de Referência de Assistência Social Áurea Dantas de Aguiar - CRAS

ENDEREÇO

Avenida saturnino de Menezes, município de Acajutiba-BA

OBJETO DO DOCUMENTO

Solicitação de orçamento técnico para futura execução de reforma.

FINALIDADE

Este relatório tem por objetivo apresentar o registro fotográfico da situação atual das instalações físicas do cras áurea dantas de aguiar, a fim de subsidiar a elaboração de proposta orçamentária para intervenção de reforma, contemplando adequações estruturais, funcionais e estéticas conforme demanda identificada.

RELATÓRIO FOTOGRAFICO



Foto 01: fachada



Foto 02: Idem foto 01.



Foto 03: Idem foto 01.



Foto 04: Idem foto 04.



Foto 05:



Foto 06: Vista lateral.



Foto 07: Idem foto 06.



Foto 08: Fachada posterior.



Foto 09: Fachada posterior.



Foto 10. Área de interesse.



Foto 11: Área da fossa.



Foto 12.

Acajutiba, 17 de agosto de 2026.

Renan Batista Santos
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Engenheiro Civil
CREA Nº 3000122978 BA