RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1. **SOLICITANTE:** Secretaria de Assitência Social de Carmo do Rio Verde - GO

2. **LOCAL DA VISTORIA:** Centro de Referência de Assistência Social, Av. JOÃO Marinho de Souza, Qd. 04, Lt 01, Vila Reis, Carmo do Rio Verde-GO, CEP: 76340-000

3. **MOTIVO DA SOLICITAÇÃO:** Em atendimento as solicitações da Prefeitura de Carmo do Rio Verde - GO

4. **AUTORA:** Eng. Scharlett O'Hara Christyane Alves – CREA 1018674411D-GO.

5. **OBJETIVO:** O Relatório Fotográfico tem por objetivo identificar as condições em que se encontra o Centro de ReferÊncia de Assistência Social (CRAS) – Carmo do Rio Verde – Goiás.

Segue em anexo relatório fotográfico.

6. ANEXOS:




Foto 01



Foto 02



Foto 03



Foto 04



Foto 05



Foto 06



Foto 07



Foto 08



Foto 09



Foto 10



Foto 11

7. **ENCERRAMENTO:**

Contém este Relatório Fotográfico **8 (oito) folhas**, digitadas somente no anverso, rubricadas e assinada esta com data de 14 de outubro de 2026.

Ficamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

SCHARLETT OHARA CHRISTYANE ALVES:00210139188

Assinado de forma digital por SCHARLETT OHARA CHRISTYANE ALVES:00210139188
Dados: 2026.11.06 13:32:16 -03'00'

Eng. Scharlett O'Hara Christyane Alves – CREA 1018674411D- GO

(Engenheiro Civil)