

## **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**Objeto:** Área destinada à construção da Praça Publica na Rua Arnaldo Pereira

**Local:** Município de Santa Maria da Vitória – BA

**Área:** Praça Publica na Rua Arnaldo Pereira

**Data da vistoria:** 13 de maio de 2026

---

### **1. Finalidade**

O presente relatório fotográfico tem por finalidade registrar as condições atuais do terreno destinado à implantação da Praça Publica na Rua Arnaldo Pereira, servindo como documentação técnica comprobatória da situação existente antes do início das intervenções urbanísticas.

### **2. Caracterização da área**

A área consiste em terreno público urbano, predominantemente plano, com cobertura parcial de vegetação rasteira e pontos de solo exposto. Observa-se a presença de árvores isoladas que proporcionam sombreamento pontual e áreas livres adequadas à implantação de equipamentos urbanos.

O entorno imediato é composto por residências, vias pavimentadas e estabelecimentos comerciais, evidenciando inserção em zona urbana consolidada, com vocação para uso comunitário e social.

### **3. Condições observadas no local**

Durante a vistoria verificou-se:

- Terreno livre de edificações permanentes
- Presença de vegetação rasteira e árvores esparsas
- Solo com trechos de areia exposta e compactação irregular
- Pequenos resíduos dispersos em alguns pontos
- Área com boa acessibilidade urbana e integrada à malha viária existente

De modo geral, a área apresenta condições favoráveis para implantação da praça pública, necessitando apenas dos serviços preliminares de limpeza, regularização do solo e definição do projeto urbanístico.

### **4. Registro fotográfico**



**Imagem Frente do Terreno**



**Imagem Lateral do Terreno**



**Imagem – Lateral do Terreno**



**Imagem do Fundo do Terreno**

As imagens anexadas demonstram:

- Panorama geral do terreno
- Situação da vegetação existente
- Inserção no entorno urbano
- Condições superficiais do solo

Os registros confirmam a disponibilidade da área para implantação da obra.

## **5. Conclusão**

Com base na vistoria realizada e nos registros apresentados, confirma-se que o local corresponde ao espaço público destinado à construção da Praça Pública na Rua Arnaldo Pereira, no município de Santa Maria da Vitória – BA, encontrando-se apto para início das etapas de planejamento executivo e posterior execução das obras, após serviços preliminares.

---

## **6. Responsável Técnico**

**Erick Ian Nunes de Queiroz Lopes**

Engenheiro Civil

CREA/BA nº 052083233-7