



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Ampliação e Reforma de cinco (05) Unidades Escolares, localizadas na sede e interior deste município de Senhor do Bonfim/Ba.

Senhor do Bonfim-BA, 01 de setembro de 2025.

OBJETO:

Contratação de empresa para execução de obra e serviços comuns de engenharia visando a Ampliação e Reforma de cinco (05) Unidades Escolares, localizadas na sede e interior deste município de Senhor do Bonfim/Ba.

1. CRECHE MUNICIPAL FERNANDO DANTAS





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Ampliação e Reforma de cinco (05) Unidades Escolares, localizadas na sede e interior deste município de Senhor do Bonfim/Ba.





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Ampliação e Reforma de cinco (05) Unidades Escolares, localizadas na sede e interior deste município de Senhor do Bonfim/Ba.






RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Ampliação e Reforma de cinco (05) Unidades Escolares, localizadas na sede e interior deste município de Senhor do Bonfim/Ba.

2. ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ GONÇALVES





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Ampliação e Reforma de cinco (05) Unidades Escolares, localizadas na sede e interior deste município de Senhor do Bonfim/Ba.





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR


Ampliação e Reforma de cinco (05) Unidades Escolares, localizadas na sede e interior deste município de Senhor do Bonfim/Ba.





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Ampliação e Reforma de cinco (05) Unidades Escolares, localizadas na sede e interior deste município de Senhor do Bonfim/Ba.





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Ampliação e Reforma de cinco (05) Unidades Escolares, localizadas na sede e interior deste município de Senhor do Bonfim/Ba.





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR


Ampliação e Reforma de cinco (05) Unidades Escolares, localizadas na sede e interior deste município de Senhor do Bonfim/Ba.





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Ampliação e Reforma de cinco (05) Unidades Escolares, localizadas na sede e interior deste município de Senhor do Bonfim/Ba.



Relatório Fotográfico - Estudo Técnico Preliminar (ETP) – Ampliação e Reforma de cinco (05) Unidades Escolares



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Ampliação e Reforma de cinco (05) Unidades Escolares, localizadas na sede e interior deste município de Senhor do Bonfim/Ba.





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Ampliação e Reforma de cinco (05) Unidades Escolares, localizadas na sede e interior deste município de Senhor do Bonfim/Ba.





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Ampliação e Reforma de cinco (05) Unidades Escolares, localizadas na sede e interior deste município de Senhor do Bonfim/Ba.





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Ampliação e Reforma de cinco (05) Unidades Escolares, localizadas na sede e interior deste município de Senhor do Bonfim/Ba.






RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Ampliação e Reforma de cinco (05) Unidades Escolares, localizadas na sede e interior deste município de Senhor do Bonfim/Ba.

3. ESCOLA MUNICIPAL THOMAZ GUIMARÃES





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Ampliação e Reforma de cinco (05) Unidades Escolares, localizadas na sede e interior deste município de Senhor do Bonfim/Ba.





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR


Ampliação e Reforma de cinco (05) Unidades Escolares, localizadas na sede e interior deste município de Senhor do Bonfim/Ba.





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Ampliação e Reforma de cinco (05) Unidades Escolares, localizadas na sede e interior deste município de Senhor do Bonfim/Ba.





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR


Ampliação e Reforma de cinco (05) Unidades Escolares, localizadas na sede e interior deste município de Senhor do Bonfim/Ba.





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Ampliação e Reforma de cinco (05) Unidades Escolares, localizadas na sede e interior deste município de Senhor do Bonfim/Ba.





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Ampliação e Reforma de cinco (05) Unidades Escolares, localizadas na sede e interior deste município de Senhor do Bonfim/Ba.





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Ampliação e Reforma de cinco (05) Unidades Escolares, localizadas na sede e interior deste município de Senhor do Bonfim/Ba.





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Ampliação e Reforma de cinco (05) Unidades Escolares, localizadas na sede e interior deste município de Senhor do Bonfim/Ba.





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Ampliação e Reforma de cinco (05) Unidades Escolares, localizadas na sede e interior deste município de Senhor do Bonfim/Ba.



Relatório Fotográfico - Estudo Técnico Preliminar (ETP) – Ampliação e Reforma de cinco (05) Unidades Escolares



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Ampliação e Reforma de cinco (05) Unidades Escolares, localizadas na sede e interior deste município de Senhor do Bonfim/Ba.

4. ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDA XAVIAR





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Ampliação e Reforma de cinco (05) Unidades Escolares, localizadas na sede e interior deste município de Senhor do Bonfim/Ba.





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Ampliação e Reforma de cinco (05) Unidades Escolares, localizadas na sede e interior deste município de Senhor do Bonfim/Ba.





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Ampliação e Reforma de cinco (05) Unidades Escolares, localizadas na sede e interior deste município de Senhor do Bonfim/Ba.





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Ampliação e Reforma de cinco (05) Unidades Escolares, localizadas na sede e interior deste município de Senhor do Bonfim/Ba.






RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Ampliação e Reforma de cinco (05) Unidades Escolares, localizadas na sede e interior deste município de Senhor do Bonfim/Ba.

5. ESCOLA MUNICIPAL OSCAR CARDOSO





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Ampliação e Reforma de cinco (05) Unidades Escolares, localizadas na sede e interior deste município de Senhor do Bonfim/Ba.



Relatório Fotográfico - Estudo Técnico Preliminar (ETP) – Ampliação e Reforma de cinco (05) Unidades Escolares



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Ampliação e Reforma de cinco (05) Unidades Escolares, localizadas na sede e interior deste município de Senhor do Bonfim/Ba.



Celso Araújo Neto
CREA – BA – 3000104142
Mat. 005657